CarOnSale

Volkswagen Tiguan Trend & Fun BMT

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 91*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



09/2011	177.178km	LEISTUNG 122 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Tiguan Trend & Fun BMT [DE - SUV5 1.4 TSI BMT EU5, Trend & Fun, 2011 - 2015]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WVGZZZ5NZCW018211	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 177.178km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 122 PS (90 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.390 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 136.579km	LETZTER SERVICE AM 07/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2011	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 152g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	135 µm	Beifahrertür	200 µm ⚠
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	205 µm ⚠
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	160 µm
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig; , Stoßstange vorne rechts angefahren , Fahrertürkante angehauen , Stoßstange hinten angefahren Bild 1 / 4, Stoßstange hinten angefahren Bild 2 / 4, Stoßstange hinten angefahren Bild 3 / 4, Stoßstange hinten angefahren Bild 4 / 4, Rost + Lackabplatzer heckdeckel , Stoßstange vorne links leicht angefahren

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse nahe Verschleißgrenze: vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außentemperaturanzeige
- Doppeltonhorn
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Multifunktionsanzeige Plus
- Radstand 2604 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfängerabdeckung vorn (Böschungswinkel 18 Grad)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Original Fahrzeug Farbe: SILVER LEAF WHITE GOLD
- Ablagefach am Dachhimmel
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Getränkehalter vorn
- Karosserie: 4-türig
- Lendenwirbelstützen vorn
- Leseleuchten vorn
- Nebelschlussleuchte
- Reifenkontroll-Anzeige
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Parkbremse elektrisch
- Ablagefach auf Instrumententafel
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Lenkrad (3 Speichen)
- Motor 1,4 Ltr. - 90 kW 16V TSI (1390 ccm)
- Nichtraucher-Paket
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Flachgewebe
- Stoßfänger lackiert
- Verbandkasten und Warndreieck
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent

Sonderausstattung

- Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Metallic-Lackierung
- Panorama-Schiebedach elektrisch
- Winter-Paket
- Multimediabuchse AUX-IN
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend)
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sitzheizung vorn
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
- Gepäckmanagement-Paket
- Mittelarmlehne vorn
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Einparkhilfe hinten
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Dachreling
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Spiegel-Paket
- Antennen-Diversity
- Tagfahrlicht LED
- Laderaumboden variabel und herausnehmbar
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheibenwaschdüsen heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















WVGZZZ5NZCW018211

CarOnSale

CarOnSale




RADIO
MEDIA
TP
MENU








WVGZZZ5NZCW018211
5N2AX1 Tiguan 1.4BHTTRENDFR T M6F
LXM LR7
DM 90 KW CAXA
142/21 384






28.09.2011
WVGZZZ5NZCW018211
VOLKSWAGEN, VW
5N
TIGUAN
VOLKSWAGEN-VW
KOMBILIMOUSINE
BENZIN
1390
DY792860


TÜV SÜD
Nächste HU fällig im
DEZ.22
NOV.20
APR 27



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Anderer Schaden): Fehlt



- Motorhaube (Steinschlag, Rost)



- Motorhaube (Steinschlag, Rost)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)