CarOnSale

Volkswagen Caddy Comfortline

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 59*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



05/2011	114.602km	LEISTUNG 102 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Caddy Comfortline [DE - Kb5 1.6 TDI EU5, Comfortline, 2010 - 2015]	KATEGORIE Van
FIN WV2ZZZ2KZBX304167	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 114.602km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 102 PS (75 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 107.581km	LETZTER SERVICE AM 05/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2011	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 152g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 7 mm Kratzer, Kerben	⚠ 7 mm Kratzer, Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 7 mm Kratzer	⚠ 7 mm Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	135 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	135 µm
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Sitzbank (3 Sitzplätze)
- Ablagen: Gepäcknetz Fahrgastraum im Dachrahmen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Armaturentafel mit Ablagefachdeckel
- Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel lackiert
- Bodenbelag hinten (Teppich)
- Bodenbelag vorn (Teppich)
- Bremsassistent
- Chrom-Paket (1)
- Dachreling
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch
- Frontscheibe Verbundglas
- Fzg. ohne Start/Stop-Anlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Griffleiste Heckklappe Wagenfarbe mit Chromleiste
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie/Aufbau: Kombi
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 1,6 Ltr. - 75 kW TDI
- Multimediabuchse AUX-IN
- Nebelscheinwerfer integriert
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 2681 mm
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Rußpartikelfilter
- Rücksitz geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schiebetür links
- Schiebetür rechts
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten links, fest
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten rechts, fest
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn links, fest
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn rechts, fest
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Stoßfänger lackiert
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Lederteilumfang (Schalt-/Wählhebelgriff und Handbremshebelgriff Leder)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Handbremshebelgriff Leder
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: NATURAL GREY

Sonderausstattung

- Cool & Find Paket
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrer
- Navigationsmodul RNS 315 (für Audiosystem RCD 310)
- Multifunktionsanzeige Plus
- Zusatzheizung mit Zeitschaltuhr und Funkfernbedienung
- Einparkhilfe hinten
- Steinschlagschutz Unterboden
- Winter-Paket 3
- Multimediabuchse AUX-IN
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Multifunktionsanzeige Plus
- Metallic-Lackierung
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy
- Multifunktionsanzeige Plus
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Anzeige für Waschwasserstand
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















N 12:31 P
0
10.5 °C
114602 73.6





VOLKSWAGEN AG
e1*2001/116*0252
WV2ZZZ2KZBX304167
2280 kg
3780 kg
1- 1100 kg
2- 1200 kg
Typ 2K
CAYD X021
1742348
01
0,5

CarOnSale


ON
OFF




RES/+
SET/−


12:34


CarOnSale



CarOnSale





13 5 2026
111 298
141 298
13 5 2027
X





Caddy KD
75 KW CRDA67
CAY
LH7W 0000 0000
NY



Autoteile Waltrop GmbH


CUBUK
CUBUK






12.05.2011
WV2ZZZ2KZBX304167
VOLKSWAGEN, VW
2K
ACCAYDX01
WD7FD7AM006SK0J27MGNN1
CADDY
VOLKSWAGEN-VW
F2.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
KOMBILIMOUSINE
715/2007*692/2008A
EURO5;A;PI/CI; M, N1 I
DIESEL
195/65 R15 91T
195/65 R15 91T
e1*2001/116*0252*30
29.10.2010
FL414321


DEKRA
TEX23142
Kreis Recklinghausen
Der Landrat
Zulassungsbehörde



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag, Rost)



- Motorhaube (Steinschlag, Rost)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)