CarOnSale

Mercedes-Benz A 200

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 39*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2018	103.558km	163 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A 200 [DE - LimS5 A 200 EU6d-T, 2018 - 2019]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WDD1770871N028592	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 103.558km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 163 PS (120 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.332 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 86.817km	LETZTER SERVICE AM 12/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2018	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 133g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	70 µm	Kotflügel vorne rechts	80 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	80 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Karosserie: 5-türig
- Motor 1,3 Ltr. - 120 kW KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Regen-/Lichtsensor
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Tempomat
- Servolenkung
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Scheibenwischer mit Regensensor
- USB-Anschluss im Fond
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Tagfahrlicht LED
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Original Fahrzeug Farbe: JUPITERROT UNI
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Fahrassistenz-System: Geschwindigkeitslimit-Assistent
- Keyless Go Startanlage
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Start/Stop-Anlage
- Getriebe 6-Gang

Sonderausstattung

- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Licht- und Sicht-Paket
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Vorrüstung Digitales Radio
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Sitz-Komfort-Paket
- Start-Paket
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Navigation Basis-Paket
- Scheinwerfer LED High Performance
- Innenhimmel schwarz
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Navigationssystem: Festplattennavigation

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















DAIMLER AG
WDD1770871N028592
1870 kg
3520 kg
1- 1000 kg
2- 927 kg
Made in Hungary


CarOnSale









Straße nicht erfasst
15:15
TMC
Magdeburg
19.5°C





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)