CarOnSale

Mazda CX-5

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 14*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



02/2017	111.778km	LEISTUNG 165 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mazda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG CX-5	KATEGORIE Geländewagen
FIN JMZKEF97600547825	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 111.778km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 165 PS (121 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 65.443km	LETZTER SERVICE AM 05/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2017	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 139g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	⚠ 6 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	90 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	90 µm
Seitenteil hinten links	90 µm	Seitenteil hinten rechts	90 µm
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	80 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem mit 9 Lautsprecher
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Automatik-Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Colorverglasung
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (HLA)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (SCBS)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent Plus (BSM)
- Fensterheber elektr. vorn und hinten mit Komfortschaltung
- Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer vorn
- Handbremshebelgriff Leder
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckleuchten LED
- Heckspoiler
- Internetbasierende Dienste
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Log-in-System
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Mittelarmlehne hinten
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 121 kW KAT
- Multi-Commander
- Multi-Info-Display
- Nebelscheinwerfer LED
- Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS)
- Parkbremse elektrisch
- Radioempfang digital (DAB)
- Radstand 2700 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Rücksitz-Klappsystem (Karakuri-System)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer LED
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhen-/neigungsverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitzheizung vorn
- Social Media Integration (Onlinedienste / Apps)
- Sound-System BOSE
- Sprachsteuerung, erweiterter Umfang
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (i-Stop)
- Tagfahrlicht LED
- Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Dynamisches Kurvenlicht (AFS)
- Original Fahrzeug Farbe: BLUE REFLEX

Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung
- Navigationssystem

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























MAZDA MOTOR CORPORATION
JMZKEF976005478 25

CarOnSale





BOSE

Navigation
10:11




PRO-
ENGINE



Vorherige Serviceleistungen
Auftragsdaten
km-Stand
Wartung durchgeführt
MMD, Autohaus Koch GmbH
Paderborner Ring 1
DE - 14974 Ludwigsfelde
+493378857700
08/05/2023
65443 km
09/05/2022
55184 km
24/03/2021
46311 km
10/03/2020
34428 km


digitaler Service Nachweis
Auftragsdaten
km-Stand
Wartung durchgeführt
MMD, Autohaus Koch GmbH
Paderborner Ring 1
DE - 14974 Ludwigsfelde
+493378857700
09/04/2019
23862 km
05/04/2018
13668 km
01/02/2017
13 km
Mazda Europe Service


Mazda CX-5


EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
mazda


Kombilimousine
GH / AGA00013
60E
Letzte HU:
14.02.2017 / 06.2024
0JrWoSQE
Nächste Untersuchung spätestens bis: 06/2028
F4.28.14 / Z1.29.1
1. Exemplar
Entspr.
Achsanteil
Vorgabe Achsenanteil


14.02.17
7118
AGA000137
M1
AC
JMZKEF97600547825
Mazda
GH
F97
60E
Mazda CX-5
MAZDA (J)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*136/2014W
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001
36WO
1998
0.1: 1900 bis 8% Steig.*
225/65R17 102V
225/65R17 102V
4540-4555
1670-1710
1800
690
3750
1045
1930
1509
1840


mazda

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)