CarOnSale

Opel Movano

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 81*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2021	71.333km	136 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Movano	KATEGORIE Kastenwagen
FIN W0VMR8604MB250306	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 71.333km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2023 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.299 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 71.326km	LETZTER SERVICE AM 08/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2021	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 256g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 9.7l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	1250 µm
Seitenteil hinten links	135 µm	Seitenteil hinten rechts	205 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Fehlermeldung: Abgassystem prüfen!; Unrunder Lauf; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Infotainmentsystem konnte nicht überprüft werden, da kein Passwort vorhanden war.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

-

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















CarOnSale

















CarOnSale


CarOnSale



Authentifizier.schl
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0
OK











Servicebestätigung 5
Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren
Ja = wurde gewechselt oder erneuert
Nein = kein Wechsel erforderlich
Hinweis
Vorgegebene Angaben dürfen nicht geändert werden.
Service
Zwischeninspektion
Hauptinspektion
Datum
km
Motoröl
Qualität
Viskosität
Gefrierschutz, Kühlflüssigkeit
Ja Nein
Batterie (Funkfernbedienung)
Innenraumluftfilter
Luftfiltereinsatz
Keilrippenriemen
Zahnriemen
Kraftstofffilter
Getriebeöl
Bremsflüssigkeit
Reifenreparaturset
Bremsbeläge vorn / hinten
Zündkerzen
Kühlmittel
Kraftstoffzusatz
HAUSLER
Automobil GmbH & Co. KG
MÜNCHEN
TEL.


MOVANO


EC CERTIFICATE OF CONFORMITY


26.02.2021
1844
AKM00121 9
N1
BB
WQVMR8E04M8250306
5
OPEL
MR
F4SE
S1C11H3
MOVANO
OPEL AUTOMOBILE
F2.z.G0 bef. b. 3,5 t
Van
715/2007*2018/1832CI
EURO6;WLTP;CRPI(C);N1 III, N2
Diesel
01.10.2019
FW998432
0002
35CI
2299
S1 1max S-PI *ww AHK it EGTG*
2
1
100/3500
150
6198
2070
2475-2549
2144-2144
100
256
3500
3500
1850
2100
1850
2100
82
2625
70
2500
750
3
225/65 R16C 112/110T
225/65 R16C 112/110T
e1*2007/46*0362*27
Selbstfahrermietfahrzeug



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



- Schweller links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)




- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)




- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Delle, Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung, Anderer Schaden): Dellen und Verformung



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung, Anderer Schaden): Dellen und Verformung



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung, Anderer Schaden): Dellen und Verformung



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung, Anderer Schaden): Dellen und Verformung



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung, Anderer Schaden): Dellen und Verformung