CarOnSale

Audi Q3

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 86*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
01/2016	164.103km	150 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Q3 [DE - SUV5 1.4 TFSI EU6, ultra basis, 2014 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WAUZZZ8U5GR064367	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 164.103km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.395 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 140.648km	LETZTER SERVICE AM 09/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2016	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 127g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP

Sommerreifen

FELGE

Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Kratzer, Kerben, Anderer Schaden	⚠ 3 mm Kratzer, Kerben, Anderer Schaden
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm Anderer Schaden	⚠ 3 mm Kratzer, Kerben, Anderer Schaden

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	205 µm ⚠	Beifahrertür	225 µm ⚠
Kotflügel vorne links	225 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	225 µm ⚠
Türe hinten links	240 µm ⚠	Türe hinten rechts	235 µm ⚠
Seitenteil hinten links	265 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	235 µm ⚠
Motorhaube	200 µm ⚠	Heckklappe	205 µm ⚠
Dach	215 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Kofferraumabdeckung fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Bremsassistent
- Dachreling
- Dynamik-Fahrwerk
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fensterzierleisten schwarz
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Modellvariante CO2-optimiert (Ausführung e, Ultra)
- Motor 1,4 Ltr. - 110 kW 16V TFSI ACT
- Radstand 2603 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Initial
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: HAINANBLAU

Sonderausstattung

- Ablage- und Gepäckraum-Paket
- Audi music interface
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenlicht-Paket LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
- Komfort-Paket
- Metallic-Lackierung
- Navigations-Paket
- Raucher-Paket
- Schalt-/Wählhebelgriff Aluminium
- Scheinwerfer LED
- Wendeladeboden (Ladeboden)
- Gepäckraum-Paket
- Ablage-Paket
- Licht- und Regensensor
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Frontscheibe Akustikglas
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Licht- und Regensensor
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Frontscheibe Akustikglas
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Multi-Media-Interface MMI Basic / MMI Radio
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Sitzheizung vorn
- Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Winterbereifung zusätzlich
- Connectivity-Paket
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Tagfahrlicht LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



























AUDI AG
WAUZZZ8U5GR064367

CarOnSale

CarOnSale

Stockholm
København
Dublin
Berlin
Paris
Wien
Madrid
Milano
Zielführung
14:48
Einstellung


19.0°C
19.5°C











OFF
SPEED
ON


AUTO






Gewährleistungsnachweis
8UGA6C
16.01.2016
AUDI AG




Betriebsanleitung

AUDI
Zulassung in Ingolstadt
ZB II erstellt
Ingolstadt, 14.01.2016






14.01.2016		0588	AYE00132 5		2	1	110/5000		204
M1		AC			4388-4496 -			1831-1871 - 1871	
WAUZZZ8U5GR064367			3		1549-1609 -			1460 - -	
AUDI							80		
8U					127		1985		1985
XCZEAF1					1030		1025		-
FM62Q036P8U047MMEM1					1030		1025		-
					72		3750		70
Q3					1800		730	5	-
AUDI					215/65 R16 98V				
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.					215/65 R16 98V				
Kombilimousine					-				
715/2007*136/2014W					Blau			5	
EURO6;W,P/CI; M, N1 I					e1*2007/46*0591*14				
Benzin					14.10.2015		K	FK560768	
0001		36W0	1395						

F.1/F.2:2045 U. 7.2/8.2:1105 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES.-MASSE D.ZUGKOMBINATION:3845KG*WW.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMI SSIONSKLASSE: 14.01.2016*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz, Kratzer)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Rad (Kratzer, Kerben, Anderer Schaden): Lackschäden



- Rad (Kratzer, Kerben, Anderer Schaden): Lackschäden



- Rad (Anderer Schaden): Lackschäden



- Rad (Kratzer, Kerben, Anderer Schaden): Lackschäden



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer)




- Türe hinten rechts (Kratzer)




- Dach (Steinschlag, Rost)



- Dach (Steinschlag, Rost)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Steinschlag, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Steinschlag, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)