CarOnSale

Volvo S80 2.5 T Kinetic

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 52*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2008	190.193km	200 PS	Benzin	Automatikgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volvo	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG S80 2.5 T Kinetic [DE - Lim4 2.5 T, Kinetic, 2006 - 2009]	KATEGORIE Limousine
FIN YV1AS565081074659	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 190.193km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2027 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 200 PS (147 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.521 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 168.073km	LETZTER SERVICE AM 01/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2008	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 244g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 10.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	135 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	135 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	180 µm ⚠
Motorhaube	80 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	135 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei der Abgasanlage: undicht;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Frontscheibe Verbundglas
- Gurtstraffer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne vorn
- Parkbremse elektrisch
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenaufprallschutz
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Wegfahrsperre
- Airbag Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außentemperaturanzeige
- Dynamische Fahrwerksregelung (DSTC)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen hinten
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lüfteranlage einfach
- Motor 2,5 Ltr. - 147 kW 20V Turbo KAT
- Reifen-Reparaturset
- Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)
- Sicherheitsgurte vorn automatisch höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Komfortverriegelung
- Airbag Fahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - Geartronic (6-Stufen)
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Klimaautomatik
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Nebelscheinwerfer integriert
- Rücksitzlehnen klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Sundby Textil / T-Tech
- Verglasung getönt
- Original Fahrzeug Farbe: OYSTER GREY

Sonderausstattung


- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Business-Paket
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Metallic-Lackierung
- Seitenscheiben als Verbundglas
- Textilfussmatten
- 8 Lautsprecher
- USB-Schnittstelle
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Einparkhilfe elektronisch
- Audio-Paket High Performance
- CD-Wechsler
- Kopfstützen hinten umklappbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Echtholz
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Türsicherungssystem hinten elektrisch
- Freisprechanlage Bluetooth inkl. Audio-Streaming
- Farbbildschirm, 5 Zoll
- Freisprechanlage Telefon
- Seitenscheiben wasserabweisend
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Echtholz
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzheizung vorn
- Audiosystem: Radio mit CD-Player inkl. MP3-/WMA-Wiedergabefunktion
- AUX-IN-Anschluss
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Freisprechanlage Bluetooth

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















VOLVO CAR CORPORATION
YV1AS565081074659

CarOnSale

CarOnSale

Aktivie
AM
FM





01 Pflege und Wartung
FLEX+ SERVICE


SERVICE- UND GARANTIEHEFT
BETRIEBSANLEITUNG


Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
bei der Untersuchung Ihres Fahrzeuges wurden keine Mängel festgestellt.
Die nächste HU ist fällig im März 2027.
Die Bremsenprüfung erfolgte auf einem Bremsenprüfstand. Dabei wurden folgende Werte [daN] gemessen:
[redacted]
KÜS


07.04.2008 9101 ABU000155
M1 AA
YV1AS56508107465 9 8
VOLVO
A
AS56
AS5650
S80
VOLVO (S)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Limousine
70/220*2003/76B
EURO 4
Benzin
8001 0462 2521
Datum zur Emissionsklasse: 07.04.2008*
GRAU
e9*2001/116*0057*06
05.10.07 K GB921029


Fahrzeuginformationen:
Hersteller: Volvo
Bezeichnung: Volvo S80 2.5L
Typ:
Farbe:
KM-Stand: 190.092
HU-Datum: 01.04.2027
AU-Datum: 01.04.2027
Zahl der Halter: 4 Halter
FIN: YV1AS56508107465
Kennzeichen: [redacted]
Erstzulassung: 07.04.2008
Hubraum: 2.521
Leistung (KW/PS): 147 / 200
KFZ-Briefnr.: GB921029
Gesamtlaufleistung: 190092 km
Motorart: Benzin
Getriebeart: Automatikgetriebe
Lagernummer:
Taxi / Miet / Fahrschulwagen (wenn angekreuzt)
Das Fahrzeug hat folgende Unfallschäden:
Unfallfrei Ja, Nachlackiert Nein, Hagelschaden Nein
2 Schlüssel, Brief+ Schein(COC nicht vorhanden) sämtliche Rechnungen
Zahlungsbedingungen/Sonstiges Kofferraum Schloss defekt

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Lackschaden)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Anderer Schaden): Öffnet nicht.

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)