CarOnSale

Opel Vivaro Kasten L2H1 2,9t

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 25*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2016	246.912km	140 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Vivaro Kasten L2H1 2,9t [DE - Ka.L4 1.6 CDTI Biturbo EU5, L2H1 2,9t, 2014 - 2016]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN W0L1F7118GV635771	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 246.912km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 48.472km	LETZTER SERVICE AM 01/2018	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2016	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 172g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**100 µm**	Beifahrertür	**115 µm**
Kotflügel vorne links	**105 µm**	Kotflügel vorne rechts	**125 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**110 µm**
Seitenteil hinten links	**120 µm**	Seitenteil hinten rechts	**110 µm**
Motorhaube	**120 µm**	Heckklappe	**125 µm**
Dach	**115 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;Motorhaube lässt sich nicht öffnen

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Kupplung nahe Verschleißgrenze;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen
Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrerseite
- Audiosystem: Radio R 16 BT (AUX-IN, USB-Anschluss und Bluetooth)
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Heckflügeltüren ohne Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad)
- Karosserievariante: Fahrzeuglänge L2
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Radstand 3498 mm
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Wegfahrsperre
- Zul. Gesamtgewicht 2,9 t
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Karosserievariante: Normaldach (H1)
- Motor 1,6 Ltr. - 103 kW Biturbo CDTI
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung
- Original Fahrzeug Farbe: PLATINUM/ALUMINIUM SILBER/SILVER
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bordcomputer
- Elektron. Sperrdifferential
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie/Aufbau: Normalkabine
- Kraftstofftank: 80 Ltr.
- Radiofernbedienung am Lenkrad
- Servolenkung
- Variable Ladungssicherungsschienen (FlexFix System)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung: Kugelkopf fest
- Lenkrad (Leder)
- Reserverad in Fahrbereifung
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Holzfussboden im Laderaum mit Antirutschbelag
- Parkpilotsystem
- Hauptschlüssel zusätzlich
- Nebelscheinwerfer
- Rückfahrkamera
- Türsicherungssystem (Dead Lock)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Laderaumtrennwand mit Durchlademöglichkeit (FlexCargo)
- Verkleidung im Lade-/Fahrgastraum
- Komfort-Paket
- Profi-Paket
- Sitzausstattung: Entfall Sitzbank
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Klimaanlage
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz multifunktional
- Clipboard an Armaturentafel

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























OPEL
e1*2007/46*0575
W0L1F71118GV635771
3010 kg
5010 kg
1- 1585 kg
2- 1650 kg
R9M MA
34SZDP
L193
0.5


CAR ON SALE









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)




- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Beifahrertür (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Beifahrertür (Kratzer, Verformung)




- Beifahrertür (Kratzer, Verformung)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)




- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)




- Seitenteil hinten links (Kratzer)




- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)




- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)