CarOnSale

Mercedes-Benz CLA 200 CDI / d 4Matic

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 81*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2016	213.093km	136 PS	Diesel	Automatikgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG CLA 200 CDI / d 4Matic [AT - Kb5 CLA 200 CDI EU6, d 4Matic Urban, 2015 - 2016]	KATEGORIE Kombi
FIN WDD1179021N347865	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 213.093km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.143 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 210.502km	LETZTER SERVICE AM 08/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2016	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 126g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kerben	⚠ 4 mm Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Kerben	✓ 4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Reifenschäden: Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	80 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	70 µm ⚠
Türe hinten links	200 µm ⚠	Türe hinten rechts	240 µm ⚠
Seitenteil hinten links	300 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	420 µm ⚠
Motorhaube	80 µm ⚠	Heckklappe	140 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Außenspiegel asphärisch, links
- Design- und Ausstattungslinie Urban
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Zierteile Wellen (Raute) Optik Silber
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Modellbezeichnung geändert (mit Code)
- Reiserechner
- Schaltpunktanzeige
- Sitz-Komfort-Paket
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Wärmeschutzverglasung
- Lenkrad mit Multifunktion
- Sportsitze vorn
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Tempomat
- Heckleuchten LED
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Aktive Motorhaube
- Außentemperaturanzeige
- Feststellbremse elektrisch
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Innenhimmel schwarz
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Motor 2,1 Ltr. - 100 kW CDI KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Armauflage vorn mit Fach
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Wegfahrsperre
- Rußpartikelfilter
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Chrom-Paket
- Frontscheibe Verbundglas
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: POLARSILBER
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Heckschürze
- Lenkrad (Leder)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- USB-Anschluss / AUX-IN-Anschluss
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Knieairbag Fahrerseite
- Reifendruckwarner
- Start/Stop-Anlage
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Antriebsart: Allradantrieb

Sonderausstattung

- Fußmatten Velours
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- TFT-Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Infotainment-System: Remote Online
- Spiegel-Paket
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Armlehne hinten klappbar mit Durchlademöglichkeit (herausnehmbar)
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Laderaum-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Audiosystem Audio 20 mit Vorbereitung Garmin MAP Pilot
- Komfort-Klimaautomatik (Thermotronik)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















9.0°C
13:31





DAIMLER AG
WDD1179021N127865
2445 kg
2100 kg
1000 kg



HARB
AUTOZENTRUM



Navigationsbereit
800 km
15m
3km
800km





020
02b
CLA


Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
0655724109
5394689


EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT
REPUBLIK ÖSTERREICH
ZULASSUNGSBESCHEINIGUNG TEIL 1
WZ 401DY
001376487
26.07.2016
17.11.2021
Mercedes-Benz
M1/Personenkraftwagen




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)