CarOnSale

MG ZS Comfort

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 51*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2023	83.530km	111 PS	Benzin	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER MG	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG ZS Comfort [DE - SUV5 1.5 VTi EU6d, Comfort, 2022 - 2025]	KATEGORIE Geländewagen
FIN LSJW74C90PZ188871	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 83.530km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 111 PS (82 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 55.314km	LETZTER SERVICE AM 09/2025	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2023	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 163g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.236l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP

Allwetterreifen

FELGE

Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kerben, Kratzer	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Motor, teils zerlegt.Laut Einlieferer hat das Fahrzeug einen Turbo Schaden.Fahrzeug Überhitzt.; Beim Geräusch: Klappern; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet; Bei dem Kühlwasser: Behälter leer;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

ZUSATZINFORMATIONEN

Kofferraumabdeckung fehlt; 2 Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 4 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio (MP3, USB)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bremsassistent (EBA)
- Coming-Home-Lichtfunktion
- Dachreling
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent (AEB)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent (HDC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Überschlag-Schutzsystem
- Fensterheber elektrisch
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Infotainment-System: (Touchscreen 10,1 Zoll)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kopf-Schulter-Airbag vorn
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Lenkrad (Leder)
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 1,5 Ltr. - 78 kW VTi
- Nebelscheinwerfer
- Notrufsystem (eCall)
- Radioempfang digital (DAB)
- Radstand 2580 mm
- Reifen-Reparaturset
- Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer LED
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn links verstellbar (6-fach)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts verstellbar (4-fach)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Tagfahrlicht LED
- Uni-Lackierung Dover White
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung


Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















SAIC MOTOR CO.,LTD.
LSJW74C90PZ188871
MG ZS
MADE IN CHINA
PAINT 5PBC TRIM 8ASA

CarOnSale

CarOnSale

1LIVE
14:02






Tür + Kotflügel + Radkasten
H.L. ganz kaputt, Scheinwerfer Lack-
splitter und eingedrückt
Stoßstange Grill,
und Heckklappe stark
eingedrückt, Kunststoff Risse
Tür + Kotflügel H.R. starke
Kratzer
Fünftürer Kratzer
Durchrostet Geschädigt

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden, Verformung)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)