CarOnSale

Mercedes-Benz CLA 220 CDI / d

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 90***



10/2017	130.257km	LEISTUNG 177 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG CLA 220 CDI / d [DE - Kb5 CLA 220 CDI / d EU6, d Urban, (Facelift) 2016 - 2018]	KATEGORIE Kombi
FIN WDD1179031N574340	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 130.257km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2028 / Unbekannt	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 177 PS (130 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 2.143 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 108.650km	LETZTER SERVICE AM 10/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2017	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 105g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kerben, Kratzer	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 8 mm	✓ 8 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 8 mm	✓ 8 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	-	Beifahrertür	-
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	-	Seitenteil hinten rechts	-
Motorhaube	-	Heckklappe	-
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	●
Schalt- / Automatikgetriebe	●
Lenkung	●
Batterie	●
Klimaanlage	●
Differential	●

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

BEHOBENER SCHADEN

Keine Vorschäden erwähnt. Hinweis: 'Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.' Keine Unfallschäden im Bericht ausgewiesen.

Verschleißteile

Bremsanlage	● Bremse rostig: vorne, hinten;
Kupplung	●
Fahrwerk	●

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Außentemperaturanzeige
- Feststellbremse elektrisch
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Innenhimmel Stoff
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Motor 2,1 Ltr. - 130 kW CDI KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Armauflage vorn mit Fach
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Kneairbag Fahrerseite
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Wegfahrsperre
- Rußpartikelfilter
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Aktive Motorhaube
- Chrom-Paket
- Frontscheibe Verbundglas
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: NACHTSCHWARZ
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder Nappa
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Lenkrad (Leder)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- USB-Anschluss / AUX-IN-Anschluss
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Start/Stop-Anlage
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Design- und Ausstattungslinie Urban
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Matrix-Optik
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Modellpflege mit Code
- Reiserechner
- Sitz-Komfort-Paket
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Wärmeschutzverglasung
- Lenkrad mit Multifunktion
- Sportsitze vorn
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Tempomat
- Heckleuchten LED
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Business
- Laderaum-Paket
- Smartphone integriert
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Audiosystem Audio 20 mit Vorbereitung Garmin MAP Pilot
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Rückfahrkamera
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sitzheizung vorn
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- Keyless Go Startanlage
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Infotainment-System: Remote Online
- Licht- und Sicht-Paket
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Audio-Navigationssystem: COMAND Online
- TFT-Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Komfort-Klimaautomatik (Thermotronik)
- Scheinwerfer LED High Performance

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















DAIMLER AG
e1*2001/116*0470
WDD1179031N574340
2050 kg
3590 kg
1- 1100 kg
2- 950 kg
Mercedes-Benz
Made in Hungary







BMW M PERFORMANCE
PREMIUM EFFICIENCY
PROTECTION
SELECT

CarOnSale



CarOnSale



EG-Übereinstimmungsbescheinigung
EV123728


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rückscheibe (Kratzer)