CarOnSale

Mercedes-Benz A 160 5-türig

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 79*** · Fahrzeug aufgenommen am 17.09.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2012	133.484km	95 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A 160 5-türig [DE - LimS5 A 160 EU5, Avantgarde BlueEfficiency, (Facelift) 2009 - 2012]	KATEGORIE Limousine
FIN WDD1690311K027891	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 133.484km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 95 PS (70 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 3	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.498 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 81.085km	LETZTER SERVICE AM 01/2021	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2012	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 143g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	85 µm
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	150 µm	Türe hinten rechts	80 µm
Seitenteil hinten links	85 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	75 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ausstattung BlueEfficiency
- Außentemperaturanzeige
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Drehzahlmesser
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Modellpflege
- Motor 1,5 Ltr. - 70 kW KAT
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: MOUNTAINGRAU
- Reiserechner
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitz-Komfort-Paket
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektrisch vorn
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG
- Armauflage vorn mit Fach
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Reifendruckwarner
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Nebelscheinwerfer
- Getriebe 5-Gang
- Parameterlenkung

Sonderausstattung

- Fußmatten Teppich / Rips
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Licht- und Sicht-Paket
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Lamellendach elektrisch (Glas)
- Metallic-Lackierung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzheizung vorn
- Audiosystem Audio 20 CD (Radio/CD-Player/Telefontastatur)
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch)
- Parktronic-System PTS (vorn und hinten)
- Start/Stop-Anlage

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























DAIMLER AG
WDD1690311K027891
1740 kg
2740 kg
860 kg
880 kg















EG-Übereinstimmungsbescheinigung
4909585
DZ656089




28.02.2012
WDD1690311K027891
MERCEDES-BENZ
169
X2RAM2
DZACA501
A 160
DAIMLER (D)
Fz.z Pers.bef.h. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*692/2008A
EURO5;A;P/CI; M_H1
Benzin
Grau
e1*2001/116*0288*14
01.10.2010
WD373391
0001
35A0
1496



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)




- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Anderer Schaden): Schieferdach deaktiviert/defekt



- Innenraum (Verschleiß)