CarOnSale

Opel Corsa Innovation

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 45*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2015	153.796km	90 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Corsa Innovation [DE - LimS3 1.4 EU6, Innovation, 2014 - 2018]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN W0L0XEP08F6024460	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 153.796km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 90 PS (66 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.398 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 148.994km	LETZTER SERVICE AM 10/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2015	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 121g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	1360 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	115 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig; ein Funkschlüssel beschädigt.

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Funktions-Paket
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getriebe 5-Gang
- Getränkehalter
- Griffleiste Heckklappe Wagenfarbe
- Info-Display, groß
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 3-türig
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,4 Ltr. - 66 kW
- Nebelscheinwerfer mit Chromeinfassung
- Nebelschlussleuchte
- OnStar SOS Service
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Sicht-Paket
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe mit Chromeinlage
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Abbiegelicht
- Tagfahrlicht LED
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäck-/Laderaumboden doppelt
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel
- Audiobedienung am Lenkrad
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Original Fahrzeug Farbe: GRAPHITSCHWARZ/CARBON FLASH/MIDNIGHT BLA

Sonderausstattung

- Audiosystem IntelliLink (Radio / USB, Touchscreen, Bluetooth, MP3)
- Parkpilotsystem hinten
- Info-Display, groß
- Audiobedienung am Lenkrad
- Lenkrad heizbar
- Komfort-Paket (1)
- Multimedia-Schnittstelle (USB / AUX-IN)
- Winter-Paket
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Lenkrad (Leder)
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- USB-Schnittstelle
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Sitzheizung vorn
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























OPEL
e1*2001/116*0378
WOLOXEP08F6024460
1600 kg
2455 kg
1-0840 kg
2-0800 kg
Z22C TANT 115
ACHN

CarOnSale



CarOnSale







Servicebestätigung
5
Die Arbeiten sind mit Ja oder nein zu dokumentieren
Ja = wurde gewechselt oder erneuert
Nein = kein Wechsel erforderlich
Hinweis
Vorgegebene Angaben dürfen nicht geändert werden.


6
Servicebestätigung


Servicebestätigung

8
Servicebestätigung




EC CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
EG CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
EG INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE
EG ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EY VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS
OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING ET
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ




1.10.2015
BCL00044
AD
OLOXEP08F6024460
PEL
ADRA12
X2D3EHLJ5
ORSA-E
PEL
Z.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
OUPE
15/2007*136/2014W
SCHWARZ
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
e1*2001/116*0379*30
ENZIN
19.09.2014
EL20970
36WO
01398
1/F.2:BEI ANHÄNGEBETRIEB
*S.1:MAX.S-PL.*WW.AHK LT.
:01.10.2015*


DEKRA
TEW71087
Stadt Bochum
Straßenverkehrsamt
Die Oberbürgermeisterin
ZBI
1640


STADT BOCHUM
DIE OBERBÜRGERMEISTERIN
EL 209704
OPEL
BOCHUM
Adam Opel AG
65423 Rüsselsheim

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Steinschlag, Delle)



- Fahrertür (Steinschlag, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)