CarOnSale

Mercedes-Benz Sprinter

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 38*** · Fahrzeug aufgenommen am 21.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2023	153.786km	150 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Sprinter	KATEGORIE Kastenwagen
FIN W1VGHBFZ6PP589378	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 153.786km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 140.532km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2023	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
7 mm	7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
10 mm	10 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
7 mm	7 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**90 µm**	Beifahrertür	**90 µm**
Kotflügel vorne links	**90 µm**	Kotflügel vorne rechts	**90 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**90 µm**
Seitenteil hinten links	**90 µm**	Seitenteil hinten rechts	**90 µm**
Motorhaube	**100 µm**	Heckklappe	**90 µm**
Dach	**100 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen
Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Generator 200 A
- Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
- LKW-Zulassung
- Partikelfilter
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Vlies-Batterie 92 Ah
- Original Fahrzeug Farbe: ARKTIKWEISS
- Adaptives Bremslicht
- Antriebsart: Frontantrieb
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Pannenmanagement
- Getriebe 6-Gang - FSG
- Laderaumtrennwand durchgehend
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Radstand 3924 mm
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)
- Start/Stop-Anlage Motor
- Wegfahrsperre
- Airbag Fahrerseite
- Außentemperaturanzeige
- Einstiegsgriff für Schiebetür an Laderaumtrennwand
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Leuchtweitenregelung
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW CDI KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
- Tagfahrlicht
- Zul. Gesamtgewicht 3,50 t

Sonderausstattung

- Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Geräuschmaßnahme außen
- Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
- Leitungskanal an Seitenwand
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Ablagefach oberhalb Frontscheibe
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Getränkehalter vorn
- Kraftstofftank: Haupttank 92 Ltr.
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Kunststoff hoch (bis Dach)
- Audiosystem: MB Audiosystem Radio mit USB und Bluetooth-Freisprecheinrichtung
- Deckenleuchte im Laderaum mit Türkontakt
- Hecktür (Öffnungswinkel 270 Grad)
- Laderaumleuchte LED
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Vorderachse verstärkt

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos































Mercedes-Benz
Daimler Truck AG
Nutzfahrzeugzentrum Mercedes-Benz Kassel
Matthäus-Merian-Straße 7
Lohfelden
Aschenbrenner GmbH
Frankfurter Straße 8
Baunatal
Datum
Laufleistung
Service
29.04.2026
140532 km
Großer Service
25.07.2025
108686 km
Kleiner Service
05.09.2024
68565 km
Großer Service
08.03.2024
38483 km
Kleiner Service




07.06.2023
2222
BFF173736
N1
BB
WIVGHBFZ6PPS89378
Mercedes-Benz
KL3A4
L2U3135BKXX
WA7D63X3BEXX
Sprinter
Mercedes-Benz
Fz.z.Gü.bef. b. 3,5 t
Van
715/2007*2018/1832AR
EURO6,WLTP;AR;PI/CT;N1 III, N2
Diesel
0002
36AR
1950
zu 20: max.2909*5.1;max.*
110 /3800
2020
5932
2177-2632
2638
243
3500
1850
2100
83
2850
71
225/65R 16C 112R
WEISS
0/-
e1*2007/46*1760*10
13.02.23
K
GX045947
SF 353758


7307ed4
BRFC2705
ABGEMELDET
28. AUG. 2025
Schwalm-Eder-Kreis
Der Landrat
Kfz-Zulassungsbehörde
Im Auftrag

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Schweller links (Kratzer, Delle)



- Schweller rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Verformung)



- Seitenteil hinten links (Verformung)



- Seitenteil hinten links (Verformung)



- Seitenteil hinten links (Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)