CarOnSale

VOLKSWAGEN, VW CALIFORNIA

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 21*** · Fahrzeug aufgenommen am 23.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2015	194.927km	204 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER VOLKSWAGEN, VW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG CALIFORNIA	KATEGORIE Van
FIN WV2ZZZ7HZGH026237	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 194.927km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 204 PS (150 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 178.037km	LETZTER SERVICE AM 07/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 4	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2015	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 186g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	145 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 2. Batterie
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Armaturentafel Komfort
- Außenspiegel asphärisch, links
- Betriebsschalter 12V und 230V Wechselrichter
- Campingtisch
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: Doppelverglasung, grün getönt
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Handschuhfach abschließbar
- Innenbeleuchtung Camper (inkl. Beleuchtung Aufstelldach / Heckklappe)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kindersicherung an den Schiebetüren
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schubladen unter Dreiersitzbank
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 2er-Sitzbank, verschiebbar und ausklappbar
- Standheizung mit Fernbedienung, Zeitschaltuhr und Zuheizer
- Stoßfänger in Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung
- Zuziehhilfe für Heckklappe
- Abdeckung Schiebetürleiste
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Aufstelldach elektro-hydraulisch betätigt
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Teppich
- Doppeltonfanfare
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrwerk 17"
- Fensterheber elektrisch
- Getriebe 6-Gang
- Heckklappe mit Verglasung
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten
- Karosserie/Aufbau: Motor Caravan
- Klimaautomatik Climatronic (Fahrerhaus + Lade-/Fahrgastraum)
- Küchenblock
- Motor 2,0 Ltr. - 150 kW TDI
- Radstand 3000 mm
- Reifenkontroll-Anzeige
- Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand
- Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vorn
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz drehbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz drehbar
- Sonnenschutzrollo / Gardinen im Fahrerhaus
- Start/Stop-Anlage Motor
- Türablagekasten vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung
- Zuziehhilfe Schiebetür rechts
- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Antriebsart: Allradantrieb
- Ausführung: BlueMotion Technology
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Kunststoff
- Einbauschränke Dark Wood
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten rechts
- Fliegengitter Schiebefenster links
- Haltegriffe A-Säulen
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Silver brushed (Dekorband Anthrazit-Metallic)
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserievariante: Aufstelldach
- Kompressor-Kühlschrank
- Kühlergrill schwarz lackiert, mit Chromleisten
- Multifunktionsanzeige Plus
- Raucher-Paket
- Rußpartikelfilter
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Servolenkung
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz
- Sonnenschutzrollo im Fahrgastraum
- Steckdose 230V (mit Einspeisung für Batterieaufladung)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zul. Gesamtgewicht 3,08 t
- Außenspiegel in Wagenfarbe

- Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Beifahrersitz
- Heckscheibe Doppelverglasung / Dämmglas mit Wischanlage
- Scheibenwaschdüsen beheizt
- Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Beifahrersitz
- Original Fahrzeug Farbe: REFLEXSILBER
- Dachverkleidung Himmel Komfort mit Luftausströmer
- Anzeige für Waschwasserstand
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Ausstattungs-Paket Licht + Sicht
- Dämmglas-Paket
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Lackierung: Metallic-Lackierung
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort und WLAN-Hotspot
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Lautsprecher (8)
- Volkswagen Media Control und App-Connect
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist) mit City-Notbremsfunktion
- Rückfahrkamera
- WLAN-Hotspot
- Tagfahrlicht LED
- Scheibenwaschdüsen beheizt
- Anschluss für Außendusche
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) und Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist, bis 210 km/h)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist / Blind Spot Sensor)
- Markise seitlich, Beifahrerseite (Gehäuse und Markisenleisten silber)
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Sprachsteuerungs-System
- Volkswagen Media Control
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Frontscheibe Dämmglas
- Fenster im Fahrerhaus: Seitenscheiben Doppelverglasung
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Scheinwerfer LED
- Heckleuchten LED, rot
- Anzeige für Waschwasserstand
- Audio-Navigationssystem Discover Media Plus (Touchscreen-Farbdisplay)
- Bettverlängerung mit Polsterauflage (Komfort)
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten mit Rückfahrkamera
- Frontscheibe Dämmglas, heizbar
- Mobile Online Dienste Car-Net
- Scheinwerfer und Heckleuchten LED
- Radioempfang digital (DAB+)
- Sprachverstärkung elektronisch
- Mobile Online Dienste App-Connect
- Regensensor
- Fenster im Lade-/FG-Raum: Doppelverglasung, abgedunkelt
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Markisenleisten silber
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























VOLKSWAGEN AG
e1*2001/116-0289
WV2ZZZ7HZGH026237
3080 kg
5300 kg
1 - 1610 kg
2 - 1575 kg
7HMA


CarOnSale

CarOnSale



RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
TRAFFIC
MENU
Fahrweg kontrollieren!



| | | |

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Rost, Lackschaden)



- Motorhaube (Rost, Lackschaden)




- Fahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Dach (Rost)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Heckklappe (Rost, Lackschaden)



- Heckklappe (Rost, Lackschaden)