CarOnSale

# BMW 320 d

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 33*** · Fahrzeug aufgenommen am 28.10.2026



| 04/2023 | 129.675km | LEISTUNG 190 PS | KRAFTSTOFF Diesel | GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe | 1 |
|---|---|---|---|---|---|

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>BMW | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>320 d [DE - Kb5 320 d Mild-Hybrid EU6d, (Facelift) 2022 - 2024] | KATEGORIE<br>Kombi |
| FIN<br>WBA21FZ020FP08207 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>129.675km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>04/2027 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>190 PS (140 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>3 | SERVICEHEFT<br>Nein |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten | HUBRAUM<br>1.995 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>129.668km | LETZTER SERVICE AM<br>09/2026 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6 |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 04/2023 | FARBE<br>Weiß | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>1 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Behördenfahrzeug | CO2-EMISSIONEN<br>150g/km (WLTP) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>5.7l/100km (WLTP) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (17 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 5 mm | 5 mm |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| 5 mm | 5 mm |

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 140 µm | Beifahrertür | 135 µm |
| Kotflügel vorne links | 140 µm | Kotflügel vorne rechts | 125 µm |
| Türe hinten links | 140 µm | Türe hinten rechts | 135 µm |
| Seitenteil hinten links | 145 µm | Seitenteil hinten rechts | 130 µm |
| Motorhaube | 130 µm | Heckklappe | 140 µm |
| Dach | 140 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | Keine Auffälligkeiten; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: Connected Professional
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- BMW Curved Display
- BMW Live Cockpit Plus
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Blinkleuchten LED
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachreling Hochglanz Shadow-Line
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) mit erweiterter Umfang
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung mit Speed Limit-Assistent
- Fernentriegelung Heckklappe
- Frontscheibe (Ausführung: Klimakomfort)
- Fußmatten Velours
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumbeleuchtung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe Automatik - mit Steptronic und Schaltwippen (8-Stufen)
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Interieurleisten Quarz-Silber matt genarbt
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kopfstützen hinten klappbar
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Licht- und Regensensor
- Mild-Hybrid 140 kW (Motor 2,0 Ltr. - 140 kW Diesel)
- Modellpflege
- Original Fahrzeug Farbe: MINERALWEISS
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Parkbremse elektrisch
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheinwerfer LED
- Seitenairbag hinten
- Seitenairbag vorn
- Service-System: BMW Intelligent Personal Assistant
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Service-System: Remote Services
- Servolenkung Servotronic
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Hevelius
- Spiegel-Paket
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Tagfahrlicht LED
- Warndreieck
- Widescreen Display
- Wärmeschutzverglasung getönt

## Sonderausstattung

- BMW Live Cockpit Professional
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe Seite
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Rückfahrhilfe Notbremsfunktion (Active PDC)
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Head-up-Display
- Metallic-Lackierung
- Parkassistent-Paket
- Rückfahrkamera
- Sitzheizung vorn
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos
























BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
WBA21FZ020FP08207
2230 kg
4030 kg
1- 1010 kg
2- 1315 kg
BMW AG DE-80788 München






17.04.2023
0005
00000000
18
1000
WBA21FZ020FP08207
5
BMW
G3K21FZ
1AA500K0
320D
BAYER.MOT.WERKE-BMW
SO.KFZ POLIZEIFZ
715/2007*2018/1832AP
EURO6WLTPAPPICLM, N1 I
Hybr.Diesel/E
0010
36AP
1995
2
1
140/4000
230
4713 -
1827 -
1610 -
1923 - -
75
145
2230
2230
1010
1315
1010
1315
72
3000
67
1800
750
5
225/50 R17 98Y
225/50 R17 98Y
E
GQ031995
Steuerbefr. (BEHÖRDE)
MIT SONDERSIGNALANLAGE HELLA RTK 7 GEN.NR. E1 TB2 00 4680,
MIT KENNLEUCHTEN FÜR BLAUES BLINKLICHT, TOWFOLGEANLAGE HELL
A ZSE UND DRUCKKAMMERLAUTSPRECHER HELLA* MIT FRONTBLITZER W
HELEN VERTEX 609B, GEN.NR. E11 65R 001109 U. BLITZLEUCHTEN
HÄNSCH, GEN.NR. K1159, IN DER HECKKLAPPE, NUR BEI GEÖFFNETE
R KLAPPE SICHTBAR* MIT GENERATORREGELUNG MIT GEÄND.
FORTSETZUNG SIEHE BEIBLATT


APR 2027
AL0300000083995



## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Kratzer)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)




- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)




- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)