
CarOnSale

MINI Coupé / Roadster Cooper S

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 01*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2013	153.620km	184 PS	Benzin	Automatikgetriebe	5

Fahrzeugdaten

HERSTELLER MINI	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Coupé / Roadster Cooper S [DE - Cp2 Cooper S EU5, 2011 - 2015]	KATEGORIE Coupé
FIN WMWSX31090T382416	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 153.620km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 184 PS (135 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 122.154km	LETZTER SERVICE AM 06/2021	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 2	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2013	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 5
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 137g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	⚠ 6 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	⚠ 6 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	160 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	630 µm ⚠
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	310 µm ⚠		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Unrunder Lauf;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Soundsystem ohne Funktion

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage) mit Chromblenden
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Heckscheibe heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: MIDNIGHT BLACK
- Schaltpunktanzeige
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar (in Dachfarbe)
- Heckspoiler
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bremsassistent
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Wegfahrsperre
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (6-Stufen)
- Auspuffblenden verchromt
- Bremsenergierückgewinnung
- Elektron. Bremskraftverteiler
- Innenausstattung: Dekor (erweiterter Umfang)
- Motor 1,6 Ltr. - 135 kW 16V
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Dachspoiler
- Schweller, Stoßfängerecken und Radlaufverbreiterung schwarz
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Seitenairbag vorn
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Außenspiegel Kontrastfarbe
- Dachhimmel Anthrazit
- Getränkehalter vorn und hinten
- Karosserie: 2-türig
- Nebelschlussleuchte(n) integriert
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sitz vorn links mechanisch höhenverstellbar
- Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung
- Fensterheber elektrisch vorn
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Automatische Stabilitäts-Control und Traktion (ASC + T)
- Park-Distance-Control (PDC)
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Ambiente-Beleuchtung
- Audiosystem MINI Visual Boost (inkl. LC-Display)
- Ausstattungs-Paket: Chili
- Ausstattungs-Paket: City
- Ausstattungs-Paket: Wired
- Außenausstattung: Chrom Line
- Außenspiegel-Paket
- Blinkleuchten Weiß
- Chrome-Line Exterieur
- Dach und Außenspiegel Silber lackiert
- Fußmatten Velours
- Heckgepäckträger Vorbereitung
- HiFi-Lautsprechersystem Harman-Kardon
- Innenausstattung: Chrome-Line
- Innenausstattung: Color-Line
- Innenausstattung: Dekor (erweiterter Umfang)
- Innenausstattung: Dekor (erweiterter Umfang)
- Innenausstattung: Dekor (erweiterter Umfang)
- Innenausstattung: Interieur-Oberfläche Piano Black
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts
- Leseleuchten vorn
- Leuchtweitenregelung
- Licht-Paket
- Raucher-Paket
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sport Button
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Metallic-Lackierung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sonnenschutzverglasung
- Armauflage vorn
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Mittelarmlehne vorn
- Multifunktion für Lenkrad
- Multifunktion für Lenkrad
- Sitzheizung vorn
- Sportsitze vorn
- Bordcomputer
- Bordcomputer
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- MINI Connected (Schnittstelle)
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Navigationssystem
- Sprachbediensystem
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumabsicherung
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Klimaautomatik
- Komfortzugang (Schließ-/Startsystem)
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Nebelscheinwerfer

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



























WMWSX3109DT382416







harman/kardon


MEHR SICHERHEIT –
MEHR FAHRSPASS!



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Kratzer, Delle)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)