CarOnSale

Kia Sportage Vision 2WD

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 31*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



11/2018	133.439km	LEISTUNG 132 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Kia	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Sportage Vision 2WD [DE - SUV5 1.6 GDI EU6d-T, Vision 2WD, (Facelift) 2018 - 2020]	KATEGORIE Geländewagen
FIN U5YPH814AKL556225	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 133.439km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 132 PS (97 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.591 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 120.950km	LETZTER SERVICE AM 11/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2018	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 183g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.1l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	80 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Audio-Navigationssystem KIA (7"-Display)
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Bordcomputer
- Dachreling
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Füllstandsanzeige Scheibenwaschanlage
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 5-türig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Luftausströmer im Fond mitte
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer
- Reifen-Reparaturset
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schaltpunktanzeige
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitzheizung hinten
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Türgriffe außen verchromt
- Wegfahrsperre
- Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Dachspoiler
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Getränkehalter hinten
- Heckscheibenwischer
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 1,6 Ltr. - 97 kW GDI KAT
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Seitenairbag
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Unterfahrschutz vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: BLACK PEARL
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chromeinfassung Seitenfenster
- Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fußmatten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Laderaumabdeckung
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelarmlehne vorn
- Multifunktion für Lenkrad
- Radstand 2670 mm
- Rückfahrkamera
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Tagfahrlicht LED
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Audiosystem KIA CD/MP3-Radio

Sonderausstattung

- Assistenz-Paket
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Automatisches Antibeschlag-System
- Komfort-Paket
- Außenspiegel mit BLIS (Blind Spot Informations System)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Einparkhilfe vorn
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Metallic-Lackierung
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (BLIS)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent (Rear Cross Traffic Alert, RCTA)
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lenkrad heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























KIA MOTORS SLOVAKIA SRO
e11*2007/46*3144
-U5YPH814AKL556225-
2000 kg
3400 kg
1 -1240 kg
2 -150 kg

CarOnSale

CarOnSale

N: 52° 46' 21.3", E: 10° 23' 43.7"
Sprakensehl, Deutschland
Als Ziel festlegen
Parkinfo



Umgebung zu Ihrer Sicherheit überprüfen.








Service – Inspektion
Service – Inspektion
HYUNDAI
AUTOHAUS AM ORMM
ATS
KFZ - Meisterwerkstatt

BEDIENUNGSANLEITUNG
SPORTAGE




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)




- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)