CarOnSale

Ford Fusion Elegance

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 35*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
01/2005	140.376km	80 PS	Benzin	Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Fusion Elegance [DE - LimS5 1.4 16V EU4, Elegance, (Facelift) 2006 - 2007]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WF0UXXGAJU4G07590	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 140.376km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 80 PS (59 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.388 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2005	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 155g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	ohne Funktion;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Bordmappe fehlt,

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Andere: Hinterachse defekt laut Einlieferer,;

Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getränkehalter vorn
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad (Leder)
- Nebelscheinwerfer integriert
- Servolenkung
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Verglasung getönt
- Zierleisten schwarz
- Seitenairbag vorn
- Rücksitzlehne geteilt
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fzg. ohne ESP (Elektron. Stabilitäts-Programm)
- Heizung mit Umluftschaltung
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Reserverad als Notrad
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Check-Control-System
- Getriebe 5-Gang
- Intelligent Protection System (IPS)
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Motor 1,4 Ltr. - 59 kW 16V KAT
- Rücksitzlehne klappbar
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Gurtstraffer

Sonderausstattung

- Audiosystem 4500 (Radio/CD-Player)
- Sitzheizung vorn
- Frontscheibe heizbar
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Metallic-Lackierung
- Audiosystem: Radio

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















CarOnSale





FORD
WF0UXXGAJUZ607580

CarOnSale


CarOnSale


A/C


AIRBAG

Fahrze
(auch
Servic
Vorha
Infos
(z.B.


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Hinterachse gebrochen/ durch Korossion geschwächt,



- Windschutzscheibe (Steinschlag, Anderer Schaden): Verfärbung im unteren Bereich,



- Windschutzscheibe (Steinschlag, Anderer Schaden): Verfärbung im unteren Bereich,



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten links (Delle, Kratzer)



- Türe hinten links (Delle, Kratzer)



- Dach (Delle)



- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Delle)



- Heckklappe (Lackschaden, Rost)



- Heckklappe (Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Anderer Schaden): Kofferraummatte fehlt,