CarOnSale

Volkswagen Polo

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 22*** · Fahrzeug aufgenommen am 26.10.2026



11/2003	177.197km	LEISTUNG 54 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Polo	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WVWZZZ9NZ4D016516	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 177.197km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 54 PS (40 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.198 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2003	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 151g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	210 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	105 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Beim Kupplungspedal: kommt früh;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bremsscheiben vorn (256 mm x 22 mm)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 2-türig
- Nebelschlussleuchte
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Servolenkung
- Wartung: Longlife-Service
- Original Fahrzeug Farbe: reflexsilber metallic
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar
- Doppelscheinwerfer (Halogen)
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kopfstützen hinten
- Nichtraucher-Paket
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Batterie 44 Ah
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel abblendbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Reifen 165/70 R14 ..T
- Seitenschutzleisten
- Stoßfänger lackiert
- Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)

Sonderausstattung

- Bremsbelagverschleissanzeige
- Getränkehalter vorn
- Reserverad in Fahrbereifung
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Klimaanlage
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Generator 90 A
- Motor 1,2 Ltr. - 40 kW KAT (AWY)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






























11.11.2003 0603 6520023
01 0200
WVWZZZ9NZ4D016516 9
9N
POLO
VOLKSWAGEN-VW
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN
GRAU
EURO 4
BENZIN
0001 0462 01198
02 01 0040/04750 152
03897 1650
1465 01070
143 001530 001530
00810 00770
00810 00770
072 072
00700 0500 005
165/70R14 81T
165/70R14 81T
E1*2001/116*0174*05
17.04.2003 K VK488831


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Delle)




- Motorhaube (Delle)




- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)




- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



- Heckklappe (Delle, Lackschaden)



- Heckklappe (Delle, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden)