CarOnSale

Mercedes-Benz C 250

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 56*** · Fahrzeug aufgenommen am 19.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2017	135.997km	211 PS	Benzin	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C 250 [DE - Ca2 C 250 EU6, AMG Line, 2016 - 2018]	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN WDD2054451F586631	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 135.997km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 211 PS (155 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.991 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 111.242km	LETZTER SERVICE AM 12/2025	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2017	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Luxembourg
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 140g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer, Rost

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer, Rost	⚠ 5 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	185 µm ⚠	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	115 µm	Kotflügel vorne rechts	210 µm ⚠
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	215 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	1020 µm ⚠
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Kontrolllampe für Lichtanlage aktiv: Kennzeichenleuchte ohne Funktion.Rückfahrkamera ohne Funktion.Heckdeckel Taster defekt, Heckdeckel öffnet sich nicht. Verdeck lässt sich nicht öffnen.

Verschleißteile

Bremsanlage	● Bremse rostig: vorne;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Abgasanlage 2-flutig
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Motor 2,0 Ltr. - 155 kW CGI KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Kopf-Airbag-System vorn
- Tempomat
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Aktive Motorhaube
- Feststellbremse elektrisch
- Karosserie: 2-türig
- Original Fahrzeug Farbe: POLARWEISS
- Styling-Paket (AMG / Exterieur)
- Einzelsitze hinten
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Gurtbringer
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Reiserechner
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Lenkrad (Leder)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Heckleuchten LED
- Sport-Fahrwerk

Sonderausstattung

- AMG-Line Interieur
- Armaturentafel Oberteil in Ledernachbildung Artico
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Infotainment-System: Remote Online
- Innenraumlicht-Paket
- PRE-SAFE-System
- Sitz-Komfort-Paket
- Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lenkrad (Leder)
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Rückfahrkamera
- Ablage-Paket
- Bereifung mit Notlaufsystem
- Fahrassistenz-Paket: Spur
- Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz
- Kopfraumheizung (Airscarf)
- Park-Paket
- Spiegel-Paket
- Aircap
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Sitzheizung vorn
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Intelligent Light System LED
- Ambiente-Beleuchtung
- Cabrio-Komfort-Paket
- Feuerlöscher
- Innenhimmel schwarz
- Kraftstofftank: vergrößert
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Touchpad mit Drehknopf (Mittelkonsole)
- Akustik-Verdeck schwarz
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Audiosystem Audio 20 (mit Farbdisplay)
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Keyless Go Startanlage

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















DAIMLER AG
e1*2001/116*0431
WDD2054451F586631
2145 kg
4015 kg
1- 1020 kg
2- 1135 kg
Mercedes-Benz
Made in Germany

CarOnSale

CarOnSale




Gesamtes Umfeld beachten!








Certificat de contrôle valable jusqu'au si 18.06.2027
Défectuosités et non conformités constatées
Avis important


VEHICULE NON IMMATRICULE
VEHICULE NON IMMATRICULE



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Lackschaden)




- Stoßstange vorne (Steinschlag, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Lackschaden)



- Rad (Kratzer, Rost)



- Rad (Kratzer, Rost)



- Rad (Kratzer, Rost)



- Rad (Kratzer, Rost)



- Rad (Kratzer, Rost)



- Rad (Kratzer, Rost)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Dach (Steinschlag)



- Dach (Steinschlag)



- Kotflügel vorne rechts (Spaltmaße ungenau)



- Kotflügel vorne rechts (Spaltmaße ungenau)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Delle, Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)