CarOnSale

Mercedes-Benz C 220 BLUETEC

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 42*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2014	155.617km	170 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C 220 BLUETEC	KATEGORIE Limousine
FIN WDD2050041F002239	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 155.617km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2027 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 170 PS (125 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.143 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 150.320km	LETZTER SERVICE AM 10/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2014	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 106g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	75 µm	Beifahrertür	85 µm
Kotflügel vorne links	75 µm	Kotflügel vorne rechts	80 µm
Türe hinten links	90 µm	Türe hinten rechts	85 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	75 µm	Heckklappe	75 µm
Dach	85 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Außentemperaturanzeige
- Feststellbremse elektrisch
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Wegfahrsperre
- Tagfahrlicht LED
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Aktive Motorhaube
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Innenhimmel Stoff
- Motor 2,1 Ltr. - 125 kW CDI KAT
- Reiserechner
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Lenkrad (Leder)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Start/Stop-Anlage
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Rußpartikelfilter
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Fernentriegelung Heckdeckel
- Karosserie: 4-türig
- Original Fahrzeug Farbe: TENORITGRAU
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Fensterheber elektr. mit Komfortschaltung
- Lenkrad mit Multifunktion
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Tempomat
- Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht
- SCR-System (AdBlue-Technologie)

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Ascher anstelle Ablagefach
- Avantgarde Interieur
- Fahrassistenz-Paket: Spur
- Fußmatten Velours
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Innenhimmel Stoff
- Innenraumlicht-Paket
- Kraftstofftank: vergrößert
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Park-Paket
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Sitz-Komfort-Paket
- Spiegel-Paket
- Start-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Metallic-Lackierung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Sitzheizung vorn
- Audio-Navigationssystem: COMAND Online
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- KeyFree-Startsystem
- Keyless Go Startanlage
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Rückfahrkamera
- Intelligent Light System LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























CarOnSale

CarOnSale




13:04
Athina
Cagliari
Madrid
Rom
Skopje
Andorra la Vella
A Coruña
Beograd
Vaduz
Budapest
Wien
Paris
Brest
London
Berlin
Warszawa
Dublin
København
200km
TMC

Gesamtes Umfeld beachten!

AUTO
MENU
SYNC
A/C
NAVI
RADIO
MEDIA
TEL


OK







(7) Ergebnis: Ohne Mängel
HU-Plakette: Zugeteilt
(8) Nächste Untersuchung spätestens bis: 12/2027
(9) Verantwortliche Person: René Schäfer (0025603)
TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH
(10) Sonstige Angaben:
Hinweis:
Messwerte Betriebsbremse
Achse
Links
Rechts
Messwerte Feststellbremse

15.10.2014
1313
DEG001422
M1
AA
WDD2050041F002239
2
MERCEDES-BENZ
204
R00RF0
NZAAB52I
C 220 BLUETEC
DAIMLER (D)
Diesel
0002
3670
2143
GRAU
29.11.2013
EH885813
ESTATTET*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 15.10.2014*

Stadt Gelsenkirchen
Die Oberbürgermeisterin
Zulassungsstelle
Im Auftrag
Walter
ZBI 279758001



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Dach (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden)