CarOnSale

Nissan Qashqai Visia 4X4

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 79*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2008	254.724km	150 PS	Diesel	Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Nissan	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Qashqai Visia 4X4 [DE - SUV5 2.0 EU4, visia 4x4, 2007 - 2010]	KATEGORIE Geländewagen
FIN SJNFDNJ10U1322142	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 254.724km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2008	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 204g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP Sommerreifen	
FELGE Leichtmetall (16 Zoll)	

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP Winterreifen	
FELGE Leichtmetall (16 Zoll)	

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

Reifenschäden: Felgen sind verschürft

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	105 µm	Kotflügel vorne rechts	95 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	105 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	95 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	• Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player und 4 Lautsprecher
- Bluetooth-Schnittstelle
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System
- Modellpflege
- Reifen-Reparaturset
- Seitenairbag
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Wärmeschutzverglasung mit UV-Schutz
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Fahrassistenz-System: Geschwindigkeits-Warnanlage akustisch (Speed-Limiter)
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 104 kW 16V KAT
- Rücksitz geteilt/klappbar
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audio-/Bordcomputerbedienung am Lenkrad
- Außentemperaturanzeige
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckscheibe heizbar
- Klimaanlage
- Mittelarmlehne vorn
- Radstand 2631 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Wegfahrsperre (elektronisch)

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















NISSAN
3100 kg
3450 kg
1– 1190 kg
2– 1100 kg
Type F2NJ10 Colour, Trim BW9 G
Model FTYNLBMJ10TGAHCKAB

CarOnSale





NISSAN

Vor dem Rückwärtsfahren bitte umsehen.


11:56
FM
SWR3









14.10.2008 1329 ABH00008-
M1 AF
SJNFDNJ10U1322142 -
NISSAN
J10
F
F02
NISSAN QASHQAI
NISSAN (CH)
FZ.T.PER.BEF.B. 8 SPL.
MEHRZWECKFAHRZEUG
70/220/EEC*2003/76/EC (B)
EURO 4
DIESEL
0002 0462 01995
RUFE PM5 AB TAG ERSTZUL.*
02 02 0110/04000 185
04315-- 1783--
1606-1623 01679-01772
- 00075 -
208 002100 002100
01190 01100 -
01190 01100 -
077 03000 068
01350 0750 005 -
215/65R16 91T
215/65R16 91T
-
BIAU 5
e11*2001/116*0295*08
25.07.2008 K VS109484
-


DEKRA
nächste HU
Feb 2018
DEKRA
nächste HU
April 2020
DEKRA
nächste HU
Juni 2022
DEKRA
nächste HU
Juni 2024
Landratsamt
Breisgau-Hochschwarzwald
08315



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Rost, Steinschlag, Delle)



- Motorhaube (Rost, Steinschlag, Delle)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)




- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Delle, Kratzer)



- Türe hinten links (Delle, Kratzer)




- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)




- Dach (Rost)




- Dach (Rost)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Anderer Schaden): Heckwischer fehlt



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Anderer Schaden, Riss/Bruch): Leiste gebrochen



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)