BMW

BMW 5 TOURING (G31)(2017->) 530 I M SPORT MILD-HYBRID 180 KW (MOTOR 2,0 LTR. - 180 KW) 5-TÜRIG

VIN: WBA31BM090CM93088




Beschreibung

Kennzeichen	**Zulassungsdatum** 10/07/2023	**Laufleistung** 83534 km
Farbe SOPHISTOGRAU BRILLANTEFFEKT METALLI	**Jahr** 2022	**Polster** -
Anzahl der Türen 5	**Anzahl der Sitze** 5	**Generation** -
Karosserietyp Kombi	**CO2** 169 g/km	**Hubraum** 1998 cc
Getriebe Automatisch	**Motortyp** Verbrennung	**Kraftstoff** Benzin
Anzahl Gänge 8	**Antriebsstrang** Hinterradantrieb (RWD)	

Bewertungsdetails

Bewertungsort

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Felge / Vorne Rechts	Kratzer	Ersetzen
	 		
002	Felge / Hinten Rechts	Kratzer	Ersetzen
	  		
005	Stoßfänger / Vorne Links	Kratzer	Smart Repair





Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

☐ Ersatzrad	☐ Füllflasche Nothilfekit	☑ Hutablage
☐ In-Car-Werkzeuge	☐ Kompressor Nothilfe	☐ Ladekabel Schuko-Steckdose
☐ Ladekabel Starkstrom-Steckdose	☐ Pannenset	☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	PIRELLI	245 / 45 / 18 / Winter	4 mm
Vorne Rechts	PIRELLI	245 / 45 / 18 / Winter	4 mm
Hinten Links	PIRELLI	245 / 45 / 18 / Winter	5 mm
Hinten Rechts	PIRELLI	245 / 45 / 18 / Winter	5 mm


Bilder


Vorne Links


Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts


Armaturenbrett vom Rücksitz


Vorderer Fahrgastraum




Laufleistung




Navigation


Spare Tyre


Vin


Sonstige




Sonstige


Sonstige



Sonstige


Sonstige


Hauptreifensatz / Vorne Links


Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Rechts


Hauptreifensatz / Hinten Links


Hauptreifensatz / Hinten Rechts


Felge / Vorne Rechts / Kratzer


Felge / Vorne Rechts / Kratzer


Felge / Hinten Rechts / Kratzer


Felge / Hinten Rechts / Kratzer


Felge / Hinten Rechts / Kratzer


Stoßfänger / Vorne Links / Kratzer


Stoßfänger / Vorne Links / Kratzer