CarOnSale

Volkswagen Polo Trendline

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 03*** · Fahrzeug aufgenommen am 31.08.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2008	209.902km	69 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Polo Trendline [DE - LimS5 1.2 EU4, Trendline, 2007 - 2009]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WVWZZZ9NZ8Y094120	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 209.902km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 69 PS (51 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.198 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2008	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 138g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
7 mm	7 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
7 mm	7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	200 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	190 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	180 µm
Seitenteil hinten links	1340 µm	Seitenteil hinten rechts	170 µm
Motorhaube	180 µm	Heckklappe	180 µm
Dach	210 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	• Zündaussetzer; Unrunder Lauf; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet; Bei der Abgasanlage: Auffälliger Geruch;
Batterie	• Tiefenentladen“;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig; Vorderachse Allwetter Bereifung, Hinterachse Winterreifen, Dämmmatte Motorraum beschädigt, Heckklappe öffnet nicht

Verschleißteile

Bremsanlage	• Prüfung nicht möglich;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bremsassistent
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel abblendbar
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Nichtraucher-Paket
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Dachantenne
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 4-türig
- Motor 1,2 Ltr. - 51 kW 12V
- Original Fahrzeug Farbe: BLACKMAGIC
- Seitenschutzleisten
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Nebelschlussleuchte
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Zentralverriegelung

Sonderausstattung

- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
- Lenkrad (Leder)
- Rücksitzbank / Lehne geteilt
- Perleffekt-Lackierung
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













ALLSEASON








POLO














WVWZZZ9NZ8Y094120


CarOnSale




19.12.2008
0003
ALL000040
M1
AB
WVWZZZ9NZ8Y094120
VOLKSWAGEN, VW
9N
ABS8ZGX01
FM5FM52T090IN1X0GG
POLO
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schrägheck1imousine
70/220/EWG*2006/96B/EG
EURO 4
Benzin
0001
0462
1198
F.1/F.2:+50 u. 7.278.2:+30
is 8% Steig.*zul.Ges-Gew.d.Zuges max.2370Kg*ww.AHK lt.
EGTG*
2
01
51
75400
16/
3916-4012
1656
1452-1482
1091
50
138
1570
1570
830
790
830
790
75
4050
77
800
540
5
165/70 R14 81T
165/70 R14 81T
SCHWARZ
97-
e1*2001/116*0174*21
25.05.07
HE/85476
b.Anhängebetrieb*0.1:1000 b
HETBSATE



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Rost, Lackschaden)



- Motorhaube (Rost, Lackschaden)




- Motorhaube (Delle)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Rost, Lackschaden, Verformung, Unsachgemäß instand gesetz)



- Schweller links (Rost, Lackschaden, Verformung, Unsachgemäß instand gesetz)



- Schweller links (Rost, Lackschaden, Verformung, Unsachgemäß instand gesetz)



- Schweller links (Rost, Lackschaden, Verformung, Unsachgemäß instand gesetz)



- Schweller rechts (Rost, Lackschaden)



- Schweller rechts (Rost, Lackschaden)



- Schweller rechts (Rost, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Verformung)



- Kotflügel vorne links (Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten links (Ausgeblichen/Matt, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten links (Ausgeblichen/Matt, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Heckklappe (Delle, Verformung, Unsachgemäß instand gesetz)



- Heckklappe (Delle, Verformung, Unsachgemäß instand gesetz)



- Heckklappe (Delle, Verformung, Unsachgemäß instand gesetz)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)