CarOnSale

Peugeot 2008 Allure

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 79*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



08/2017	66.037km	LEISTUNG 131 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Peugeot	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 2008 Allure [DE - SUV5 1.2 PureTech 130 EU6, Allure Stop&Start, (Facelift) 2016 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN VF3CUHNYMHY110113	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 66.037km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.199 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 65.867km	LETZTER SERVICE AM 02/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2017	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 110g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	85 µm	Beifahrertür	85 µm
Kotflügel vorne links	75 µm	Kotflügel vorne rechts	80 µm
Türe hinten links	75 µm	Türe hinten rechts	75 µm
Seitenteil hinten links	75 µm	Seitenteil hinten rechts	75 µm
Motorhaube	80 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	60 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei dem Kühlwasser: Behälter leer;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeigeinstrumente mit Hintergrund schwarz
- Audiosystem RCC (Radio, MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- City-Paket
- Dachantenne
- Dachreling
- Drehzahlmesser
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fensterheber elektr. vorn, links mit Impulsgeber
- Fensterheber elektr. vorn, rechts mit Impulsgeber
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Frontscheibe geräuschdämmend
- Frontscheibe wärmeabweisend
- Frontschürze (Edelstahl)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter vorn
- Handbremshebelgriff Leder
- Handschuhfach beleuchtet
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Heckschürze (Edelstahl)
- Heckspoiler inkl. Abweiser (Heckklappe)
- Instrumentenanzeige mit Punktematrix (groß)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kartentasche an Vordersitze
- Klimaautomatik, getrennt regelbar Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mobile Online Dienste Mirror Screen
- Modellpflege
- Motor 1,2 Ltr. - 96 kW 12V e-THP / PureTech
- Multifunktionsanzeige mit Touchscreen-Farbdisplay
- Nebelscheinwerfer inkl. Kurvenlicht statisch
- Radstand 2538 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schaltpunktanzeige
- Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten
- Servolenkung elektrisch
- Sicht-Paket
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türgriffe innen verchromt
- Verglasung getönt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zierleisten Kühlergrill (Chrom)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Einparkhilfe hinten
- Fensterheber elektrisch hinten, sequentiell, mit Einklemmschutz
- Antischlupfregelung (ASR)
- Klimaautomatik
- Audiobedienung am Lenkrad
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- USB-Schnittstelle
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Original Fahrzeug Farbe: GRIS PLATINIUM

Sonderausstattung

- Grip-Control
- Reserverad in Fahrbereifung
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Metallic-Lackierung
- Rückfahrkamera
- Innenleuchten LED
- Panoramadach (Glas)
- Heckscheibe abgedunkelt

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















SWR3

AUTOMOBILES PEUGEOT
VF3CUHNYMHY110113

CarOnSale


Bitte die Umgebung vor dem Manövrieren überprüfen






SET/+
SET/–
CRUISE





WARTUNGSNACHWEIS

PEUGEOT 2008


02.08.17 3003 AVR000152
M1 AC 4159 1739
VF3CUHNYMHY110113 X 1550-1570 1235-1346
PEUGEOT - 51 -
C 110 1675 1675
UHNY 920 860 -
M/S 920 860 -
- 74 3750 70
2008 1250 610 5
PEUGEOT (F) 195/60 R16 86U
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. 195/60 R16 86U
Kombilimousine -
715/2007*2015/45W GRAU 7/-
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I e2*2007/46*0070*37
Benzin 16.08.16 EU470086
0001 36WO 1199
TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:2625KG*WW.AHK LT.
EGTG***Datum zur Emissionsklasse: 02.08.2017*

DEKRA
TÜVNORD
abgemeldet
9.9.25
Landratsamt Lörrach


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Ausgeblichen/Matt)



- Stoßstange vorne (Ausgeblichen/Matt)



- Motorhaube (Delle, Kratzer)



- Motorhaube (Delle, Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)