CarOnSale

Toyota Proace L1 Executive

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 02*** · Fahrzeug aufgenommen am 27.10.2026



06/2023	186.982km	LEISTUNG 177 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Proace L1 Executive [DE - Bs5 2.0 D-4D EU6d, L1 Executive S/S, 2020 - 2024]	KATEGORIE Van
FIN YARVEEHZ7GZ263206	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 186.982km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 177 PS (130 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.997 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2023	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 133g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	85 µm	Beifahrertür	85 µm
Kotflügel vorne links	85 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	90 µm	Türe hinten rechts	85 µm
Seitenteil hinten links	90 µm	Seitenteil hinten rechts	90 µm
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	90 µm
Dach	85 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse rostig: hinten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 2.Sitzreihe mit Einzelsitzen
- 3. Bremsleuchte
- 3.Sitzreihe mit Sitzbank geteilt/klappbar
- 9 Lautsprecher
- 9 Lautsprecher
- Audiosystem: Multimedia Toyota Pro Touch
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Beifahrereinzelsitz
- Chromeinfassung für Nebelscheinwerfer
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Frontscheibe Verbundglas
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäcksicherungsnetz
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckklappe mit separat zu öffnendem Fenster
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- HiFi-Soundsystem mit Subwoofer
- Innenausstattung: Aluminium gebürstet
- Innenbeleuchtung LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie/Aufbau: Kombi
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Kinderspiegel (zusätzlicher Innenspiegel für den Fond)
- Kopfstützen hinten
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leseleuchte
- Motor 2,0 Ltr. - 130 kW D-4D KAT
- Original Fahrzeug Farbe: BLACK PEARL
- Radstand 3275 mm
- Reserverad in Fahrbereifung
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schiebetür links mit Verglasung
- Schiebetür rechts mit Verglasung
- Schwellerabdeckung / -verkleidung Wagenfarbe
- Seitenschutzleisten schwarz
- Service-System: Wi-Fi
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzausstattung: 7-Sitzer
- Sitzausstattung: Sitzschienen-System für 2./3.Sitzreihe
- Sitze vorn mit Massagefunktion
- Smartphone-Integration x-connect (Apple CarPlay und Android Auto)
- Stoßfänger mit Chromeinlage
- Türgriffe außen verchromt
- Türgriffe innen schwarz lackiert
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Schiebetüren elektr. betätigt (öffnen + schliessen, Schalter und sensorgesteuert)
- Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Audiobedienung am Lenkrad
- Lenkrad (Leder)
- Rücksitzbank verschiebbar
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Sitzheizung vorn
- Bordcomputer
- Farbmonitor
- Farbmonitor
- Farbmonitor
- Freisprechanlage Bluetooth
- Freisprechanlage mit Audiostummschaltung und Sprachsteuerung
- Head-up-Display
- Navigationssystem: Multimedia Toyota Touch Pro
- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatische Stabilitäts-Control und Traktion (ASC + T)
- Bremsassistent
- Diebstahl-Warnanlage
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Einparkhilfe hinten
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning, FCW)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion (AEB)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System (PCS)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LDA)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (BLIS)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (RSA)

- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung
- Isofix-Kindersitz-System
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Seitenairbag hinten
- Seitenairbag vorn
- Standheizung mit Fernbedienung
- Stop&Go-System (TSGS)
- Toyota Safety Sense
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung / Startanlage Smart-Key, Entry & Drive
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Nebelscheinwerfer
- Scheinwerfer mit aktivem Kurvenlicht
- Tagfahrlicht LED
- Rußpartikelfilter
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Servolenkung elektrisch

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























YARVEEHZ7GZ263206

CarOnSale


TOYOTA
PROACE
CarOnSale


PSA ORIGINAL PARTS
98 094 832 ZD
1





18.5



Standardsicht hinten
Bitte die Umgebung vor dem Manövrieren überprüfen
18.5











TOYOTA
DUPLICATE


12.06.2023
M1
YARVEEHZ7GZ283206
TOYOTA
EHZ7-M2N20L(1V)
PROACE
TOYOTA EUROPE (B)
Fz.z Pers.bef.b. 8 Sol
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2018/1832AP
EURO6(WLTP,AP,PVC), M, N1-I
Diesel
0002
36AP
01997
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 12.06.2023*
225/55 R17 101V
225/55 R17 101V
schwarz
e27*2007/46*0537*19
22.11.2022
GV468798



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Windschutzscheibe (Kratzer, Anderer Schaden): Viele sehr kleine Steinschläge, aber nur auf der Oberfläche.



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Rücklicht (rechts) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)