CarOnSale

Volkswagen Touran Match

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 27*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2012	157.711km	140 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Touran Match [DE - Van5 1.4 TSI EU5, Match, 2012 - 2013]	KATEGORIE Van
FIN WVGZZZ1TZCW115244	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 157.711km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.390 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 144.276km	LETZTER SERVICE AM 05/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2012	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 159g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
7 mm	7 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
7 mm	7 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Einzelsitze (3 Sitzplätze)
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)
- Ausstattung Comfortline
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachreling
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe hinten
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Fußmatten Textil
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Handbremshebelgriff Leder
- Handschuhfach abschließbar
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Honeycomb
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 1,4 Ltr. - 103 kW 16V TSI (1390 ccm)
- Multifunktionsanzeige Plus
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Sitzheizung vorn
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Stoßfänger lackiert
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung
- Antennen-Diversity
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Sitze: Komfortsitz vorn links
- Sitze: Komfortsitz vorn rechts
- Fernbedienung für Zentralverriegelung

Sonderausstattung

- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist) inkl. Dynamic Light Assist
- Match Plus-Paket
- Perleffekt-Lackierung
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Premium mit Bluetooth-Schnittstelle
- Tagfahrlicht LED
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Rückseiten der Sitze aus Kunstleder
- Ablagefach am Dachhimmel
- Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Family-Paket
- Multimediabuchse MEDIA-IN
- Sound-System Volkswagen Sound
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
- Kindersicherung im Fahrgastraum elektr. betätigt
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC)
- Laderaumboden variabel und herausnehmbar
- Navigationsmodul RNS 315 (für Audiosystem RCD 310)
- Spiegel-Paket 2
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Anzeige für Waschwasserstand
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Panorama-Schiebedach elektrisch
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















NO 14:51
157711





VOLKSWAGEN AG
WVGZZZ1TZCW115244

CarOnSale


TOURAN
CarOnSale





OFF
CANCEL
ON
RESUME



RADIO
MEDIA
PHONE
NAV
TRAFFIC
SETUP
Fahrweg kontrollieren!
Optionen



RADIO
MEDIA
PHONE
14:51
Adresse
Karte
Heimatadr.
NAV
TRAFFIC
SETUP










29.05.2012 0603 AZS000140 02 01 0103/05600 202
M1 AC 04397-04494 1794
WVGZZZ172CW115244 1 1619-1694 01516
VOLKSWAGEN, VW 0007E
1t 159 002130 002130
CAVCAC 01090 01100
TMGTM6250227MG55N1VR03M 01090 01100
075 03750 072
TOURAN 01500 0750 005
VOLKSWAGEN-VW 195/65 R15 91H
Fz.z.Fers.bef.b. 6 Spl. 195/65 R15 91H
Kombilimousine 9
715/2007*692/2008F e1*2007/46*0506*00
EURO5;F;PI/CI; M, N1 I 14.05.11 K EB155614
Benzin
0001 35TO 01390
Z.1/F.2I+O u. 7.2/8.2i+O b.Anhängebetrieb*O.1:1000 bis 8% Steig.*zul.Ges-Gew.d.Zuges max.3630kg*Fzg.bei werk seitig montierter AHK s.spez.Fahrdyn.Stabi.Syst.f.Anh. Betr.f.Temp.100 km/h gem.3.Aend.VO.z.9.Ausn.VO.z.SEVO* zul.Ges.-Gew.d.Zuges an 8% Steig.max.3930kg*ww.AHK lt. EGTG*

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (links) (Undicht)



- Scheinwerfer (rechts) (Undicht)



- Beifahrertür (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)