
CarOnSale

Audi A4

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 47*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2011	144.090km	120 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A4	KATEGORIE Limousine
FIN WAUZZZ8K5BA137808	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 144.090km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 120 PS (88 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.798 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 142.512km	LETZTER SERVICE AM 08/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2011	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 171g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Nebelscheinwerfer integriert
- Seitenairbag vorn
- Tagfahrlicht
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: Attraction
- Außentemperaturanzeige
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckklappenöffnung automatisch
- Karosserie: 4-türig
- Monochrom-Display (6,5 Zoll)
- Reifen-Reparaturkit
- Servolenkung
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Original Fahrzeug Farbe: PHANTOMSCHWARZ
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Standard
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic
- Klimaautomatik
- Motor 1,8 Ltr. - 88 kW 16V TFSI
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Cosinus
- Wärmeschutzverglasung grün getönt

Sonderausstattung

- Audiosystem Concert (Radio/CD-Player)
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Licht- und Regensensor
- Sitzheizung vorn
- Heckleuchten LED
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Mittelarmlehne vorn
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Perleffekt-Lackierung
- Scheibenwaschdüsen heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















WAUZZZ8K5BA137808
AUDI AG
e1*2001/116*0430
WAUZZZ8K5BA137808
1960 kg
3330 kg
1 - 1035 kg
2 - 1050 kg
Typ B8 EU5


CarOnSale



CarOnSale



RADIO
MEDIA
INFO
SCAN
TEL
CAR
SETUP
RETURN
AUTO
AC
OFF






AUTO




















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)




- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)