CarOnSale

Kia Sorento Platinum Edition 4WD

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 08*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



06/2017	176.510km	LEISTUNG 200 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Kia	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Sorento Platinum Edition 4WD [DE - SUV5 2.2 CRDi EU6, Platinum Edition 4WD, 2015 - 2017]	KATEGORIE Geländewagen
FIN KNAPH81BDG5264771	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 176.510km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 200 PS (147 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.199 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 157.013km	LETZTER SERVICE AM 06/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2017	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 177g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Reifenschäden: vorderreifen, ungleichmäßig abgefahren

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	85 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	90 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	90 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Rasseln;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Austauschmotor bei 145.000km Rechnung liegt bei

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Aktive Kopfstützen vorn
- Anzeigeinstrumente Supervision mit LCD Display
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Frontscheibe und Seitenscheiben wärmedämmend (Ausführung: Klimakomfort)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumbeleuchtung LED
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Pedale Aluminium
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenschutzleisten Chromoptik
- Sitzbelüftung vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Unterfahrschutz (Silber)
- Zeituhr (digital)
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Dachreling
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Panoramadach / Ausstelldach (Glas)
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Audiobedienung am Lenkrad
- Mittelarmlehne vorn
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Sitzheizung vorn
- Bordcomputer
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bremsassistent
- Einparkhilfe vorn
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Frontscheibe geräuschdämmend
- Füllstandsanzeige Scheibenwaschanlage
- Gepäcksicherungsnetz
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Motor 2,2 Ltr. - 147 kW CRDi KAT
- Radstand 2780 mm
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sound-System Infinity Premium
- Subwoofer
- Unterfahrschutz vorn
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit BLIS (Blind Spot Informations System)
- Dachspoiler
- Frontscheibe Solar-Reflect
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Lenkrad (Leder)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Sitzbezug / Polsterung: Teilleder schwarz
- Aktiv Matrix Display
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- USB-Anschluss Mittelkonsole
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Ambiente-Beleuchtung
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Einstiegsleisten beleuchtet
- Frontscheibe mit Wischerablagenheizung
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Getränkehalter
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Karosserie: 5-türig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Parkbremse elektrisch
- Reserverad in Fahrbereifung
- Seitenschutzleisten
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Stau-/Ablagefach im Laderaumboden
- Türgriffe außen verchromt
- Verstärker (Radio)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Heckklappenöffnung elektr.
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Wärmeschutzverglasung
- Lenkrad mit Multifunktion
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (10-fach)
- Sitzheizung hinten
- Audio-Navigationssystem KIA (8 Zoll)
- Navigations-Paket
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung
- Einparkhilfe vorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: Einpark-Assistent

- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LDWS, Lane Departure Warning System)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS)
- Seitenairbag
- Abbiegelicht (Adaptives Kurvenlicht)
- Tagfahrlicht LED
- Antriebsart: Allradantrieb
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Smart Parking Assist System, SPAS)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten
- Rückfahrkamera
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Heckleuchten LED
- Xenon-Scheinwerfer
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent (Rear Cross Traffic Alert, RCTA)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (BLIS)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC
- Kamerasystem Around View
- Park-Assistent Intelligent Park Assist
- Schließ-/Startsystem Smart-Key
- Abbiegelicht
- Nebelscheinwerfer
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung (Flex Steer)

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























KNAPH81BDG5264771

CarOnSale




KIA















Autohaus Böttcher GmbH


Service – Inspektion
HOFMANN


SORENTO
SORENTO
SORENTO


01.06.2017
AFL0004&
KNAPH81BDG5264771
KIA
SORENTO
KIA MOTOR (ROK)
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
KOMBILIMOUSINE
715/2007*136/2014W
EURO6JW/PF/C1; M, N1 I
DIESEL
SCHWARZ
e6*2007/46*0894*05
14.08.2015
PZ665885
235/65R17 104H
235/65R17 104H
20:BIS 1685*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.*DATUM ZUR EMISS
IONSKLASSE: 01.06.2017*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)




- Scheinwerfer (links) (Steinschlag)



- Scheinwerfer (rechts) (Steinschlag)




- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)