BMW

BMW 1 LIMOUSINE (F70)(07.2024->) 120 MILD-HYBRID 125 KW (MOTOR 1,5 LTR. - 115 KW) 5-TÜRIG

VIN: WBA81GE0107S89864



Beschreibung

Kennzeichen	**Zulassungsdatum** 16/04/2025	**Laufleistung** 39080 km
Farbe SKYSCRAPER GRAU METALLIC	**Jahr** 2024	**Polster** -
Anzahl der Türen 5	**Anzahl der Sitze** 5	**Generation** -
Karosserietyp Hatchback	**CO2** 132 g/km	**Hubraum** 1499 cc
Getriebe Automatic	**Motortyp** Combustion	**Kraftstoff** Petrol
Anzahl Gänge 7	**Antriebsstrang** Front Wheel Drive (FWD)	

Bewertungsdetails

Bewertungsort




Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Felge / Vorne Rechts	Kratzer	Ersetzen






002	Felge / Hinten Rechts	Kratzer	Ersetzen






003	Felge / Hinten Links	Kratzer	Ersetzen





004	Felge / Vorne Links	Kratzer	Ersetzen






005	Kotflügel / Vorne Links	Delle	Reparieren






006	Schriftzug Kotflügel / Vorne Links	Delle	Ersetzen



007	Außenspiegelkappe / Links	Kratzer	Lackieren





008	Tür / Hinten Links	Kratzer	Smart Repair




009	Kotflügel / Hinten Links	Delle	Smart Repair




010	Stoßfänger / Vorne	Delle	Ersetzen




011	Tür / Hinten Rechts	Delle	Smart Repair




Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- [ ] Bordmappe
- [x] Hutablage
- [ ] Langsamladungkabel (Type 2, Mode 2)
- [ ] Pannenset
- [ ] Ersatzrad
- [ ] In-Car-Werkzeuge
- [ ] Schnellladungkabel (Type 2, Mode 3)
- [ ] Serviceheft
- [ ] Füllflasche Nothilfekit
- [ ] Kompressor Nothilfe
- [ ] Laderaumabdeckung
- [ ] Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	PIRELLI	225 / 45 / 18 / Winter	4 mm
Vorne Rechts	PIRELLI	225 / 45 / 18 / Winter	4 mm
Hinten Links	PIRELLI	225 / 45 / 18 / Winter	7 mm
Hinten Rechts	PIRELLI	225 / 45 / 18 / Winter	7 mm

Kommentar

Bilder


Front left



Boot opened


Rear right


Dashboard from rear seat


Front passenger compartment


Odometer


Navigation



Vin


Other



Other



Other



Other



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Links


Hauptreifensatz / Vorne Rechts


Hauptreifensatz / Vorne Rechts


Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer


Felge / Vorne Rechts / Kratzer


Felge / Hinten Rechts / Kratzer


Felge / Hinten Rechts / Kratzer


Felge / Hinten Rechts / Kratzer


Felge / Hinten Links / Kratzer


Felge / Hinten Links / Kratzer


Felge / Hinten Links / Kratzer



Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Vorne Links / Kratzer


Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Vorne Links / Kratzer


Kotflügel / Vorne Links / Delle


Kotflügel / Vorne Links / Delle


Kotflügel / Vorne Links / Delle


Kotflügel / Vorne Links / Delle


Schriftzug Kotflügel / Vorne Links / Delle


Außenspiegelkappe / Links / Kratzer


Außenspiegelkappe / Links / Kratzer



Tür / Hinten Links / Kratzer



Tür / Hinten Links / Kratzer


Kotflügel / Hinten Links / Delle


Kotflügel / Hinten Links / Delle


Stoßfänger / Vorne / Delle


Stoßfänger / Vorne / Delle


Stoßfänger / Vorne / Delle


Stoßfänger / Vorne / Delle


Stoßfänger / Vorne / Delle


Tür / Hinten Rechts / Delle


Tür / Hinten Rechts / Delle