CarOnSale

Peugeot 206 Urban Move

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 16*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.08.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2011	178.394km	60 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Peugeot	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 206 Urban Move [DE - LimS3 1.1 60 EU5, Urban Move, 2011 - 2012]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VF32LHFV0BY073705	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 178.394km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 60 PS (44 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.124 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2011	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 135g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	165 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	145 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	175 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	170 µm ⚠
Motorhaube	170 µm ⚠	Heckklappe	145 µm
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● ESP leuchtet;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anzeigeinstrumente Hintergrund weiß
- Ausstellfenster hinten
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, links
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, rechts
- Drehzahlmesser
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Frontscheibe Verbundglas
- Fußmatten
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 3-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lenkrad (3-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,1 Ltr. - 44 kW
- Nebelschlussleuchte(n)
- Original Fahrzeug Farbe: BLANC BANQUISE
- Radiovorbereitung, 2 Lautsprecher
- Reifen-Reparaturkit
- Schalt-/Wählhebel mit Aluminiumeinlage
- Seitenschutzleisten
- Sicherheitsgurte farbig
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fensterheber elektrisch vorn links
- Fensterheber elektrisch vorn rechts
- Audiobedienung am Lenkrad
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Sportsitze vorn
- Audiosystem RD 3 (Radio/CD-Player) inkl. 6 Lautsprecher
- Bordcomputer
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Seitenairbag vorn
- Wegfahrsperre mit Transponder
- Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung automatisch
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Nebelscheinwerfer
- Getriebe 5-Gang
- Servolenkung

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




























AUTOMOBILES PEUGEOT
VF32LHFV0BY073705
1361 KG
1801 KG
855 KG
780 KG
2LHFV0


CarOnSale


CarOnSale




08.07.2011 3003 AOV000038
M1 AB
VF32LHFV0BY071705 4
PEUGEOT
2
2LHFV*
2LHFV0
206+
PEUGEOT (F)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schrägheckl imousine
715/2007*692/2008A
EURO5;A;PI/CI: M, N1 I
Benzin
0001 35A6 1124
Zul.Ges-Gew.d.Zuges max.1861kg*
2 01 44 /5500 159
3872 1669
1444-1453 1038
- 31 -
133 1361 1361
855 780 -
855 780 -
77 3750 71
760 485 5
175/65R14(82T)
175/65R14(82T)
e2*2001/116*0374*87
21.10.2010 K HK400372



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Heckklappe (Rost)