CarOnSale

Opel Corsa Edition

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 17*** · Fahrzeug aufgenommen am 25.06.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
01/2008	214.256km	80 PS	Benzin	Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Corsa Edition [DE - LimS3 1.2 EU4, Edition, 2006 - 2010]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN W0L0SDL0886076471	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 214.256km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 80 PS (59 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.229 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2008	FARBE Gelb	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 145g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm Kerben, Kratzer	⚠ 2 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	170 µm ⚠
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Kühlleistung ungenügend;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Aktive Kopfstützen vorn
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Motor 1,2 Ltr. - 59 kW 16V KAT (Z 12 XEP / LB4)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Rücksitzlehne geteilt
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Drehzahlmesser
- Elektro-Paket
- Karosserie: 3-türig
- Nebelschlussleuchte
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Fensterheber elektrisch vorn
- Rücksitzlehne klappbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Klimaanlage
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Edition
- Griffleiste Heckklappe Wagenfarbe
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: LANCELOT
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Bremsassistent
- Kopf-Airbag-System
- Getriebe 5-Gang

Sonderausstattung

- Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar
- Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
- Audiosystem CD 30 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innovations-Paket 4
- Technik-Paket 1
- Bordcomputer
- Parkpilotsystem
- Reserverad in Fahrbereifung
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Abbiegelicht und Kurvenlicht (Halogen)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















OPEL
W0L0SDL0886076471
1575 kg
2455 kg
1-0825 kg
2-0770 kg
Z40M XXWX
AH



CAR ON SALE

CAR ON SALE




30.01.08
0085
AFQ002868
M1
AR
WOL0SDL0886C7547*
3
OPEL
S-D
BB11
1A14A4DADAS
Corsa
OPEL
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sol.
Mehrzweckfahrzeug
70/220*2003/78B
EURO 4
Benzin
0001
0482
1229
F.1/F.2:bei Anhängebetrieb 1805*7.2/8.2:bei Anhängebet
rieb 815*0.1:1000 bis 10% Steig.*ww.AHK 11:EGTG*
1713
1128
1375
1575
770
4200
72
450
5
195/55R15 87H
GELB
e1*2001/116*0379*06
30.11.07
VR0S888*


DEKRA
nächste HU
MAI 2025
DEKRA
nächste HU
MAI 2027
Landkreis Uelzmark
Zulassungsbehörde
Karl-Marx-Str. 1
17291 Prenzlau



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Rost)



- Motorhaube (Verformung, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)

CarOnSale +49 30 311 96 400 info@caronsale.de www.caronsale.com