CarOnSale

Volvo XC60 Summum AWD

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 36*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2017	142.453km	245 PS	Benzin	Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volvo	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG XC60 Summum AWD [DE - SUV5 T5 AWD EU6, Summum, (Facelift) 2016 - 2017]	KATEGORIE Geländewagen
FIN YV1DZ40LDH2198213	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 142.453km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 245 PS (180 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.969 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 138.168km	LETZTER SERVICE AM 07/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2017	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 157g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
7 mm	7 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
7 mm	7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
7 mm	7 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**130 µm**	Beifahrertür	**130 µm**
Kotflügel vorne links	**125 µm**	Kotflügel vorne rechts	**125 µm**
Türe hinten links	**130 µm**	Türe hinten rechts	**130 µm**
Seitenteil hinten links	**145 µm**	Seitenteil hinten rechts	**140 µm**
Motorhaube	**100 µm**	Heckklappe	-
Dach	**120 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Anhängehals lag bei Begutachtung nicht im Fahrzeug,

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS) mit elektr. Bremskraftverstärker
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Audio-Paket High Performance
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Außenausstattung: Chrom-Applikationen
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel Weitwinkel
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Dachreling Aluminium-Optik
- Digitale Instrumentierung
- Dynamische Fahrwerksregelung (DSTC)
- Einparkhilfe elektronisch
- Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring
- Elektron. Traktionskontrolle
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: City-Safety-System (Autonomer Notbrems-Assistent)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprechanlage Bluetooth
- Frontscheibe heizbar
- Frontscheibe Verbundglas
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - Geartronic (8-Stufen)
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Chrom-Applikationen
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Milled
- Innenraumfilter: Multifilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Komfortsitze
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen hinten umklappbar
- Kopfstützen vorn
- Ladekantenschutz (Aluminium)
- Laderaumabdeckung
- Lendenwirbelstütze vorn
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Luftqualitäts-Überwachungssystem (Clean Zone Interior Package CZIP)
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 180 kW Turbo KAT
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2774 mm
- Reifen-Reparaturset
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank 3-teilig
- Rücksitzlehnen klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 6 / Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff beleuchtet
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)
- Seitenairbag vorn
- Seitenaufprallschutz
- Sensor Scheibenbeschlagerkennung
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sicherheitsgurte vorn automatisch höhenverstellbar
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblende links mit Make-up-Spiegel beleuchtet
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Überschlag-Schutzsystem
- Audiosystem: Radio mit CD-Player inkl. MP3-/WMA-Wiedergabefunktion
- 8 Lautsprecher
- Freisprechanlage Bluetooth inkl. Audio-Streaming
- AUX-IN-Anschluss

- USB-Schnittstelle
- Farbbildschirm, 8 Zoll
- Original Fahrzeug Farbe: CRYSTAL WHITE
- Farbbildschirm, 5 Zoll
- Lenkrad (Leder, farbangepasst)
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Außenspiegel elektr. verstellbar, mit Memory

Sonderausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung und Einleitung der Notbremsung
- Navigationssystem Sensus
- Rückfahrkamera
- Sitzheizung hinten
- Textilfussmatten
- Audiosystem: Radio mit DVD-Player inkl. MP3-/WMA-Wiedergabefunktion
- Freisprechanlage Bluetooth inkl. Audio-Streaming
- Außenspiegel elektr. verstellbar, mit Memory
- Ambiente-Beleuchtung
- Fahrassistenz-System: Müdigkeits-Warner (Driver-Alert-Control, DAC)
- Infotainment-System: Sensus Connect mit Premium Sound
- Panoramadach / Ausstelldach (Glas)
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sonderlackierung Metallic
- Türsicherungssystem hinten elektrisch
- Sound-System Dolby Surround Pro Logic II
- AUX-IN-Anschluss
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (Blind Spot Informations System, BLIS)
- Lenkrad heizbar (Leder)
- PCC (Personal Car Communicator)
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Einparkhilfe elektronisch
- 12 Lautsprecher
- Farbbildschirm, 7 Zoll

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















MADE IN BELGIUM

CarOnSale

CarOnSale







09:33
105.7 RADIOBOB
0 km/h
Monaco
Milano
Luxembourg
Vaduz
Brussel/Bruxelle
Amsterdam
Köln
München
Ljubljana
100 km
HI
HI







Datum
Kilometerstand
Motor Öl
Getriebeöl
Ölfilter
Bremsflüssigkeit
Kühlflüssigkeit
kontrolliert
erneuert
Nächster Ölwechsel
bei Kilometerstand
oder spätestens bis zum






VOLVO


SERVICE AND MAINTENANCE
Service No. 1
Service No. 2
FRIEDRICH MAIER
AUTOHAUS


Service No. 3
Service No. 4
Service No. 5
FRIEDRICH MAIER


SERVICE AND MAINTENANCE
Service No. 6
Service No. 7
Service No. 8
KFZ Kalkofen
Inh. Heiko Kalkofen


XC60
SERVICE AND WARRANTY BOOKLET




VOLVO







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)