CarOnSale

Toyota Aygo

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2011	203.781km	68 PS	Benzin	Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Aygo	KATEGORIE Kleinwagen
FIN JTDKG10C40N595328	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 203.781km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 68 PS (50 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 4	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2011	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 109g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (13 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	135 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	155 µm	Seitenteil hinten rechts	135 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	-
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Schleifen, Quietschen;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL
Keine

ZUSATZINFORMATIONEN
Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit 6 Lautsprecher
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Rücksitz klappbar
- Seitenaufprallschutz
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung
- Original Fahrzeug Farbe: SUPER RED V
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel lackiert
- Fensterheber elektrisch vorn
- iPod Interface-Kit
- Klimaanlage
- Motor 1,0 Ltr. - 50 kW KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide
- Freisprechanlage Bluetooth
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System
- Rücksitz geteilt
- Seitenairbag vorn
- Sound-Paket
- Wegfahrsperre
- CD-Player

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















10
30
50
70
90
110
130
150
170






TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
JTDKG10C40N595328
1190KG
1190KG
695KG
695KG


CarOnSale






TOYOTA AYGO
TOYOTA EUROPE (B)
SCHRÄGHECKLIMOUSINE
BENZIN
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 28.11.2011*

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Ausgeblichen/Matt)



- Fahrertür (Lackschaden)




- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden, Verformung)



- Türe hinten links (Lackschaden, Delle)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)




- Stoßstange hinten (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)




- Stoßstange hinten (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



- Schweller links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)