CarOnSale

Nissan Qashqai

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2011	117.806km	141 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Nissan	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Qashqai	KATEGORIE Geländewagen
FIN SJNFBNJ10U2328240	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 117.806km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 141 PS (104 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.997 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 112.181km	LETZTER SERVICE AM 05/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2011	FARBE Lila	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 189g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**120 µm**	Beifahrertür	-
Kotflügel vorne links	**120 µm**	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	**120 µm**	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**120 µm**	Seitenteil hinten rechts	-
Motorhaube	**100 µm**	Heckklappe	**120 µm**
Dach	**110 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: Nissan Connect
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bluetooth-Schnittstelle
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne vorn
- Nebelscheinwerfer
- Reifen-Reparaturset
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: NIGHTSHADE
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebsart: Allradantrieb
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Fahrassistenz-System: Geschwindigkeits-Warnanlage akustisch (Speed-Limiter)
- Getriebe Automatik stufenlos - Hypertronic CVT (M6)
- Karosserie: 5-türig
- Kühlergrill Wagenfarbe
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Modellpflege
- Pedale Aluminium
- Rücksitz geteilt/klappbar
- Seitenairbag
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Audio-DVD-Navigationssystem Birdview / Nissan Connect mit Farbdisplay
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audio-/Bordcomputerbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außentemperaturanzeige
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckscheibe heizbar
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 104 kW 16V KAT
- Radstand 2631 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Wärmeschutzverglasung mit UV-Schutz
- Rückfahrkamera

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















SJNFBNJ10U2328240

CarOnSale


15:57
Musik
Navigation
Radio
Apps
BT Anruf









NISSAN











Wartungsnachweise
Quittances d'entretien
Conferma della manutenzione
NISSAN 5219
AUTO PIETSCH

Wartungsnachweise
Quittances d'entretien
Conferma della manutenzione
NISSAN 5219
AUTO PIETSCH

Wartungsnachweise
Quittances d'entretien
Conferma della manutenzione
NISSAN 5219
NISSAN 1597
AUTOHAUS LIENBACH GMBH & CO.

Wartungsnachweise
Quittances d'entretien
Conferma della manutenzione
Hartmann
auto
partner

Wartungsnachweise
Quittances d'entretien
Conferma della manutenzione
KFZ Meisterbetrieb

QASHQAI
QASHQAI+2
NISSAN CONNECT






11.08.2011 1329 ABG00047
SJNFBNJ10U2328240
NISSAN
E
E06
NISSAN QASHQAI
NISSAN (CH)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kraftwagen
715/2007*692/2008A
EURO5;AFPI/CI;M, N1 I
Benzin
0001 35A0 01997
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 11.08.2011*
215/65R16 98T
lila/violett
e11*2001/116*0295*15
06.05.2011 DY061356



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Verformung)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)