CarOnSale

Cupra Born 170 kW

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 87*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



10/2025	9.824km	LEISTUNG 95 PS	KRAFTSTOFF Elektrisch	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Cupra	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Born 170 kW [DE - LimS5 170, (77 kWh), 2022 - 2025]	KATEGORIE Geländewagen
FIN VSSZZZK18SP042173	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 9.824km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 95 PS (70 kW)
KRAFTSTOFF Elektrisch	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 0 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2025	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hochvoltbatterie

LADEZEIT - SCHNELL	LADEZEIT - NORMAL
0,5 h	8,5 h

Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	190 µm ⚠	Beifahrertür	190 µm ⚠
Kotflügel vorne links	180 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	180 µm ⚠
Türe hinten links	170 µm ⚠	Türe hinten rechts	160 µm
Seitenteil hinten links	190 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	185 µm ⚠
Motorhaube	170 µm ⚠	Heckklappe	-
Dach	170 µm ⚠		

Technischer Zustand

Tonaufnahme des Motors:	▶ Hier die Tonaufnahme anhören
Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 5 Lautsprecher
- Akustischer Fußgängerschutz, Außensound (e-sound / AVAS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert
- Elektromotor 170 kW (cont. 70 kW)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- HV-Batterie 82 kWh brutto / 77 kWh netto
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Licht- und Regensensor
- Parkbremse elektrisch
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schnellladevorrichtung (CCS-Ladedose)
- Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sport-Schalensitze vorn mit integrierten Kopfstützen
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Abbiege- und Allwetterlicht
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung und Welcome Light
- Dachhimmel schwarz
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Heckleuchten Voll-LED mit Lichtband (Infinite Light)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3)
- Mittelarmlehne vorn
- Pedale Aluminium-Design
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Schriftzug auf der Heckklappe
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für 2.Sitzreihe
- Wärmeschutzverglasung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (CUPRA Drive Profile)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fußraumbeleuchtung LED
- Heckspoiler Wagenfarbe (Dachspoiler)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz und Rücksitz (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Lenkrad heizbar (CUPRA Supersport, Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Notrufsystem
- Progressivlenkung
- Scheinwerfer Voll-LED
- Seitenairbag
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Warnanlage für Sicherheitsgurt-System
- Frontkamera

Sonderausstattung

- Allwetter-/ Ganzjahresreifen
- Heizungs-/Klimaanlage: Wärmepumpe
- Pilot-Paket L
- Tech-Paket M
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Radioempfang digital (DAB+)
- Kamerasystem Umgebungsansicht (Top View, 360°)
- Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung und Abschleppschutz
- Türgriffschalen außen beleuchtet
- Ausstattungs-Paket Below Zero
- Ladekabel mit Schukostecker
- Protect-Paket
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Sprachsteuerungs-System
- Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Auspark-Assistent
- Service-System: Intelligente Fahrzeugvernetzung (Car2X)
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Head-up-Display
- Mobile Online Dienste Cupra Connect plus
- Seitenscheiben ab 2.Sitzreihe und Heckscheibe dunkel getönt (Privacy Glass)
- Sitzheizung vorn
- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm
- USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC / PCC) mit vorausschauender Geschw.-Regelung
- Fahrassistenz-System: Pre-Crash-System
- Schließ-/Startsystem Kessy Advanced

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















CarOnSale


D / B
N
R




Hallo
Hola
ECO


SEAT, S.A.
VSSZZZK18SP042173
2350 kg
1 - 1100 kg
2 - 1300 kg
Typ K1
www.seat.com
ES-08760 Martorell

CarOnSale


CarOnSale


10:32
Kamera
Einstellungen
AUTO
22.0°C
CLIMA
ECO


10:32
Stockholm
Helsinki
London
Paris
Düsseldorf
Berlin
München
Wien
Mailand
Lyon
AUTO
22.0°C
CLIMA
ECO


München
Wien
Lyon
Mailand
AUTO
22.0°C
CLIMA
22.0°C








AUTO
FRONT
MODE
REAR
MAX
REAR
















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Delle)



- Kotflügel vorne links (Verformung, Kratzer)