CarOnSale

Opel Astra Edition Start/Stop

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2021	70.423km	105 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Astra Edition Start/Stop [DE - LimS5 1.5 D EU6d, Edition, (Facelift) 2019 - 2022]	KATEGORIE Limousine
FIN W0VBD6EU3MG020094	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 70.423km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 105 PS (77 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.496 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 58.176km	LETZTER SERVICE AM 07/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2021	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 119g/km (WLTP) 90g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.5l/100km (WLTP) 3.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	80 µm	Kotflügel vorne rechts	85 µm
Türe hinten links	85 µm	Türe hinten rechts	85 µm
Seitenteil hinten links	85 µm	Seitenteil hinten rechts	85 µm
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	85 µm
Dach	85 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Unrunder Lauf; Beim Geräusch: Klappern; Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Unfallschaden,front und Seiten

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bluetooth Audio-Streaming
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Ecoflex
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Licht-Paket
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Modellpflege
- Motor 1,5 Ltr. - 77 kW CDTI DPF
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Parkpilotsystem hinten
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheinwerfer LED
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sicht-Paket
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Check-Control-System
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch hinten
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Leseleuchten im Fond
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Original Fahrzeug Farbe: SCHNEEWEISS/OLYMPIC/SUMMIT WHITE

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Multimedia Navi
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Leichtlaufreifen
- Nebelscheinwerfer
- Sonderlackierung Schnee-Weiß
- Winter-Paket
- Sitzheizung vorn
- Lenkrad heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























10:11

WOVBD6EU3MG020094

CarOnSale



Motorleistung
ist reduziert

ESC prüfen






6
Servicebestätigung
Gerstel
HAHNLER
Automobil GmbH & Co.


Servicebestätigung
Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren
Ja = wurde gewechselt oder erneuert
Nein = kein Wechsel erforderlich
Hinweis
Vorgegebene Angaben dürfen nicht geändert werden.
Servicebestätigung
5
Gerstel


OPEL
ASTRA


27.08.2021 1844 ALF00129 3
M1 AB
W0VBD6EU3MG020094 7
OPEL
B-K
CA076DB12
BH1BAYJUD15
ASTRA
OPEL AUTOMOBILE
Fz.Z.Pgrs.bef.b. 8 Spl.
Schräghecklimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Diesel
8002 36AP 1496
7.2/8.2*40 B.ANH.BETR.*O.1:1400 BIS 8% STEIG.*TECHN. ZUL.
GES.-MASSE D. ZUGKOMB. 3260 K6 BIS 8% STEIG.*S.1:MAX.S-PL.*
WW.AHK LT.EGTG*
2 1 77/3250 200
4386 1809
1485 --1371
75 -
112 1880 1880
965 925 -
965 925 -
73 3188 66
1300 660 5
205/55 R16 91V A
205/55 R16 91V A
-
Weiß 0
e4*2007/46*0996*25
23.04.2021 K GA215417

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Verformung, Riss/Bruch, Lackschaden, Delle, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Verformung, Riss/Bruch, Lackschaden, Delle, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Verformung, Riss/Bruch, Lackschaden, Delle, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Verformung, Riss/Bruch, Lackschaden, Delle, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Verformung, Riss/Bruch, Lackschaden, Delle, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Verformung, Riss/Bruch, Lackschaden, Delle, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Verformung, Riss/Bruch, Lackschaden, Delle, Kratzer)




- Stoßstange vorne (Verformung, Riss/Bruch, Lackschaden, Delle, Kratzer)



- Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



- Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)