CarOnSale

# Volkswagen T-Roc R-Line

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 27*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/2022 | 52.216km | LEISTUNG<br>150 PS | KRAFTSTOFF<br>Benzin | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe | 1 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Volkswagen | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>T-Roc R-Line [DE - SUV5 1.5 TSI EU6d, R-Line, (Facelift) 2022 - 2024] | KATEGORIE<br>Geländewagen |
| FIN<br>WVGZZZA1ZPV531710 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>52.216km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>10/2027 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>150 PS (110 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja (digital) |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt | HUBRAUM<br>1.498 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>29.025km | LETZTER SERVICE AM<br>01/2025 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6d |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 10/2022 | FARBE<br>Schwarz | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>1 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>144g/km (WLTP) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>6.4l/100km (WLTP) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Allwetterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (17 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 5 mm | 5 mm |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| 5 mm | 5 mm |

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 110 µm | Beifahrertür | 100 µm |
| Kotflügel vorne links | 100 µm | Kotflügel vorne rechts | 100 µm |
| Türe hinten links | 105 µm | Türe hinten rechts | 110 µm |
| Seitenteil hinten links | 100 µm | Seitenteil hinten rechts | 115 µm |
| Motorhaube | 110 µm | Heckklappe | 90 µm |
| Dach | 115 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ambiente-Beleuchtung weiß
- Anzeige für Waschwasserstand
- Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streaming & Internet, Touchscreen, Bluetooth)
- Ausstattung R-Line
- Außenspiegel Dachfarbe
- Außenspiegel asphärisch, links und konvex, rechts
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion
- Bordwerkzeug
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Chrom-Paket (1)
- Chromeinfassung Fensterheberschalter
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Chromeinfassung Spiegelverstellung
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital)
- Einstiegsleisten vorn R-Line
- Fußmatten Textil
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäckraumboden höhenverstellbar
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Lave Stone Black
- Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lautsprecher (6)
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus
- Modellpflege
- Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: DEEP BLACK
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Pedale Edelstahl
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand Standard
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff R-Line / Mikrovlies ArtVelours
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sport-Paket
- Stoßfänger R-Line
- Türabdeckung unten in Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Memory
- Dachreling silber eloxiert
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn
- Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne
- Sitzheizung vorn
- App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten
- Notrufsystem
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatische Fahrlichtschaltung mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion, Tagfahrlicht LED
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS, Anhängerstabilisierung, MSR
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Geschw.-Begrenzer)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)

- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Reifenkontroll-Anzeige
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Heckleuchten LED, dunkelrot
- Antriebsart: Frontantrieb
- Sport-Fahrwerk
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
- Zentralverriegelung
- Scheinwerfer LED Plus
- Getriebe 6-Gang
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Abbiege- und Allwetterlicht / Schlechtwetter-Licht
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Progressivlenkung

## ★ Sonderausstattung

- Business-Paket
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Perleffekt-Lackierung
- Navigationsfunktion Discover Media inkl. Streaming & Internet (Touchscreen-Farbdisplay)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Schließ-/Startsystem Keyless Access mit Safesicherung
- Lendenwirbelstützen vorn, links elektr. verstellbar und Massagefunktion
- Ausstattungs-Paket: Easy Open & Close mit Diebstahl-Warnanlage / Safesicherung
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Sprachsteuerungs-System
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Safesicherung
- Sitz vorn links ErgoActive (Oberschenkelauflage verschiebbar) rechts höhenverstellbar
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt - Easy Open & Close (öffnen + schliessen, sensorgesteuert)
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Rückfahrkamera (Rear View)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos






















Reykjavik
Edinburgh
Paris
Hamburg
Stockholm


VOLKSWAGEN AG
e13*2007/46*1845
WVGZZZA1ZPV531710
1850 kg
3350 kg
0980 kg
0920 kg
Typ A1




RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
CAR
MENU
Fahrweg kontrollieren!












## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange hinten (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)