CarOnSale

Dodge Ram 1500 TRX

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 02*** · Fahrzeug aufgenommen am 27.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2024	41.667km	711 PS	Autogas	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Dodge	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Ram 1500 TRX	KATEGORIE Geländewagen
FIN 1C6SRFU95RN118417	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 41.667km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 711 PS (523 kW)
KRAFTSTOFF Autogas	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 6.162 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2024	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Offroadreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
10 mm	10 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
10 mm	10 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	180 µm	Beifahrertür	180 µm
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	170 µm	Türe hinten rechts	180 µm
Seitenteil hinten links	220 µm	Seitenteil hinten rechts	220 µm
Motorhaube	190 µm	Heckklappe	180 µm
Dach	180 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Heckklappe (einteilig)
- Motor 6,2 Ltr. - 523 kW V8
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Karosserie/Aufbau: Pick-Up Quad Cab
- Original Fahrzeug Farbe: DIAMOND BLACK CRYSTAL P/C
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Ladefläche (Short Bed 1,7 m)
- Radstand 3687 mm
- Multi-LED-Scheinwerfer
- Fahrwerk (Four Corner Air Suspension)

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




























RAM
CarOnSale

RAM
CarOnSale



OFF
ON
OPEN
TILT
OPEN
OPEN
AUTO
VENT
AUTO
AUTO
CLOSE
DOWN
CLOSE
CLOSE


OFF
Check Entire Surroundings
Rear View
AUTO
A/C
More Cams


harman/kardon



Prins



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)