CarOnSale

# Volkswagen Golf

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 96*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/2013 | 112.834km | LEISTUNG<br>160 PS | KRAFTSTOFF<br>Benzin | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe | 2 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Volkswagen | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Golf | KATEGORIE<br>Roadster/Cabrio |
| FIN<br>WVWZZZ1KZEK003351 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>112.834km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>07/2028 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>160 PS (118 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Nein |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden | HUBRAUM<br>1.390 ccm | BORDMAPPE<br>liegt nicht vor |
| LETZTER SERVICE<br>- | LETZTER SERVICE AM<br>- | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 5b |
| SITZE<br>4 | TÜREN<br>2/3 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 10/2013 | FARBE<br>Grau | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>2 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>150g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>6.4l/100km (NEFZ) |

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz

Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (17 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 5 mm | ⚠ 5 mm<br>Kerben |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ✓ 5 mm | ⚠ 5 mm<br>Kerben |

### 2. Satz

REIFENTYP
**Winterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (16 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 5 mm | ✓ 5 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ✓ 5 mm | ✓ 5 mm |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 130 µm | Beifahrertür | 160 µm |
| Kotflügel vorne links | 110 µm | Kotflügel vorne rechts | 120 µm |
| Türe hinten links | - | Türe hinten rechts | - |
| Seitenteil hinten links | 260 µm ⚠ | Seitenteil hinten rechts | 150 µm |
| Motorhaube | 100 µm | Heckklappe | 110 µm |
| Dach | - | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktives Überrollschutzsystem (Überrollbügel)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Fußmatten Textil
- Getriebe 6-Gang
- Handbremshebelgriff Leder
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckleuchten LED, abgedunkelt
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Elliptic
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 2-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten (2-fach)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 1,4 Ltr. - 118 kW 16V TSI
- Multifunktionsanzeige Plus
- Multimediabuchse MEDIA-IN
- Nebelscheinwerfer mit Chromeinfassung
- Nichtraucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Rücksitzlehne geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze: Sportsitze vorn
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Verdeckbetätigung elektro-hydraulisch
- Verdeckbezug Stoff
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
- Zentralverriegelung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antennen-Diversity
- Multimediabuchse AUX-IN
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Lendenwirbelstützen vorn
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: UNITED GREY

## Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Sport-Fahrwerk
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Komfort-Paket
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Windschott
- Metallic-Lackierung
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos
























VOLKSWAGEN AG
WVWZZZ1KZEK003351

CarOnSale












CarOnSale









## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmmatte beschädigt



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)