CarOnSale

# Jaguar F-PACE SVR AWD

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 41*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.10.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2020 | 96.812km | 551 PS | Benzin | Automatikgetriebe | 2 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Jaguar | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>F-PACE SVR AWD [DE - SUV5 SVR / P550 EU6d-T, AWD, 2018 - 2020] | KATEGORIE<br>Geländewagen |
| FIN<br>SADCA2BE1LA617120 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>96.812km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>- / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Leder | LEISTUNG<br>551 PS (405 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt | HUBRAUM<br>5.000 ccm | BORDMAPPE<br>liegt nicht vor |
| LETZTER SERVICE<br>85.251km | LETZTER SERVICE AM<br>01/2026 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6 |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 01/2020 | FARBE<br>Schwarz | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>2 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>272g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>11.9l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (20 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 3 mm | 3 mm |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| 6 mm | 6 mm |

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | **130 µm** | Beifahrertür | **130 µm** |
| Kotflügel vorne links | **100 µm** | Kotflügel vorne rechts | **110 µm** |
| Türe hinten links | **125 µm** | Türe hinten rechts | **125 µm** |
| Seitenteil hinten links | **85 µm** | Seitenteil hinten rechts | **95 µm** |
| Motorhaube | **100 µm** | Heckklappe | - |
| Dach | **100 µm** | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Verteilergetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Service/Wartung fällig;**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Adaptives Fahrwerk
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Armaturentafel Oberteil in Luxtec
- Audio Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3)
- Audiosystem Meridian 380 Watt Premium-Klangsystem (CD/DVD)
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Bluetooth Audio-Streaming
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bremsanlage: Sportausführung
- Bremssättel Rot lackiert
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dachhimmel Premium-Velours
- Dachhimmel Sonderfarbe Ebony
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Edelstahlpedale
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Einstiegsblenden (Edelstahl) mit Emblem
- Elektron. Sperrdifferential
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Antriebsmomentkontrolle (Torque Vectoring)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent (AEB)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Dynamic-Modus konfigurierbar, mit Dynamic-i Informations-Display
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Intelligent Light System)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Frontscheibe wärmedämmend
- Fußgänger-Schutzsystem (Aktive Motorhaube PDBS)
- Fußmatten Premium
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Regelanlage geländeabhängig (All Surface Progress Control, ASPC)
- Getriebe 8-Gang - Quickshift, Automatik
- Getränkehalter vorn mit Abdeckung
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- InControl Apps Mobile Online Dienste
- InControl Remote Premium (Onlinedienste / Apps)
- InControl Wi-Fi (WLAN-Hotspot)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium, Maschenoptik
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Instrumentenanzeige TFT-Infodisplay HD
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz im Fond
- Kamerasystem 360 Grad
- Karosserie: 5-türig
- Keyless-Start
- Kindersicherung elektrisch
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kopfstützen mit Schriftzug
- Kühlergrill schwarz
- Kühlergrill schwarz mit Einfassung in mattgrau
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Laderaumschienen
- Lenkrad heizbar
- Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Luftauslass Blende seitlich, SVR-Emblem grau
- Luftauslass Motorhaube, Grau, Matt
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
- Motor 5,0 Ltr. - 405 kW V8 32V Kompressor KAT
- Navigationssystem Pro
- Nebelschlussleuchte integriert
- Otto-Partikelfilter (GPF)
- Parkbremse elektronisch (EPB)
- Radstand 2874 mm
- Reifen-Reparaturset
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- SOS-Notruffunktion für Lokalisierung Fahrzeug (InControl Protect)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schaltfunktion (Schaltwippen/-tasten) am Lenkrad
- Scheibenrahmen schwarz
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer LED

- Scheinwerfer LED mit LED-Signatur
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitzbezug / Polsterung: Premium-Leder mit Rautensteppung
- Sitze vorn elektr. verstellbar (14-fach)
- Sitze vorn heizbar / klimatisiert und hinten heizbar
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Smartphone-Paket
- Steckdose (12V-Anschluß) 2-fach
- Stop-Start-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Taschenhaken im Gepäckraum
- Valet-Funktion (Kofferraum / Handschuhfach)
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Diebstahl-Warnanlage

## Sonderausstattung

- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC) mit Lenk-Assistent
- Ambiente Interieurbeleuchtung, konfigurierbar
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik, Memoryfunktion und Umfeldleuchte
- DVD-Player
- Fahrassistenz-Paket 2
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent (AEB)
- Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem (vor-/rückwärts)
- Fahrassistenz-System: Parkassistenzsystem (Park Assist)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Spurhalteassistent
- Fahrwerks-Kontroll-System (Adaptive Surface Response, AdSR)
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckklappenbetätigung elektrisch
- Ionisator zur Luftreinigung
- Kamerasystem 360 Grad
- Metallic-Lackierung
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten inkl. Rückfahrkamera
- Radioempfang digital (DAB+)
- Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegelung im Laderaum
- Schiebe-/Hebedach elektrisch
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Smog-Sensor / Luftgütesensor
- Surround-Kamerasystem


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos
























HOME
Navigation
Medien
Telefon
Radio Kanin
LO


JAGUAR LAND ROVER LTD
SADCA2BE1LA617120
2560 kg
4950 kg
1230 kg
1420 kg
Black (1AG)


CarOnSale




KARTE ERKUNDEN
11:39
LO


KAMERAS
11:39
LO










MERIDIAN
SURROUND






SERVICE HISTORY


JAGUAR LAND ROVER LTD
SADCA2BE1LA617120
2550 kg
4350 kg
1230 kg
1420 kg
JAG Black (1AG)

## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)




- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer)




- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)




- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)