CarOnSale

Smart forfour Basis 66 kW

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 73*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2019	26.516km	90 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Smart	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG forfour Basis 66 kW [DE - LimS5 0.9 Turbo EU6, 2014 - 2019]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WME4530441Y234934	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 26.516km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 90 PS (66 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 898 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6c
SITZE 4	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2019	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 135g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**140 µm**	Beifahrertür	**140 µm**
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	**150 µm**	Türe hinten rechts	**180 µm** ⚠
Seitenteil hinten links	**150 µm**	Seitenteil hinten rechts	**210 µm** ⚠
Motorhaube	-	Heckklappe	-
Dach	**130 µm**		

Technischer Zustand

Tonaufnahme des Motors:	Hier die Tonaufnahme anhören
Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Außentemperaturanzeige
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Karosserie: 5-türig
- Kühlermaske schwarz, genarbt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Volldach
- Original Fahrzeug Farbe: BLACK
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Blinkleuchten seitlich Weiß
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Anfahr-Assistent
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Knieairbag Fahrerseite
- Motor 0,9 Ltr. - 66 kW Turbo KAT
- Seitenfenster hinten ausstellbar
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Tagfahrlicht LED
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bordcomputer
- Fensterheber elektrisch vorn
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System / Seitenairbag
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Start/Stop-Anlage
- Tridion-Sicherheitszelle schwarz (Farbcode)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Wegfahrsperre

Sonderausstattung

- Allwetter-/ Ganzjahresreifen
- Klimaautomatik
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Einparkhilfe hinten
- Komfort-Paket
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Fußmatten Velours
- Radioempfang digital (DAB)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























C smart
DAIMLER AG
WME4530441Y234934

CAR ON SALE



CAR ON SALE











22.11.2019 1313 SJJ000821
WMEH4530441Y234934
SMART
451
5212H0
LZBAA40L
FORFOUR
DAIMLER (D)
PZ.P.PERS.BEF.H. 8 SPL.
LIMOUSINE
715/2007*2017/1347AD
EURO6;WLTP;AD;PI/CI; M, N1 I
BENZIN
0001 36AD 00898
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 22.11.2019*EZ BIS 31.08.202
0 ZULÄSSIG. AUSN. (ART.27, DER RICHTLINIE 2007/46) D.
KBA VOM 29.08.2019*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 22.11.20
19*




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)




- Türe hinten rechts (Delle)



- Dach (Delle)




- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)




- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)