CarOnSale

Opel ASTRA+

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 94*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



09/2021	40.691km	LEISTUNG 131 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG ASTRA+	KATEGORIE Limousine
FIN W0VBE6ES6MG023390	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 40.691km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.199 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 34.286km	LETZTER SERVICE AM 09/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2021	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 118g/km (WLTP) 105g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.2l/100km (WLTP) 4.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bordcomputer
- Ecoflex
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lenkrad (Leder)
- Licht-Paket
- Motor 1,2 Ltr. - 96 kW
- Parkpilotsystem hinten
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Reifen-Reparaturkit
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Original Fahrzeug Farbe: NAUTIC BLUE
- Bluetooth Audio-Streaming
- Drehzahlmesser
- Ergonomiesitz vorn links
- Frontkamera
- Karosserie: 5-türig
- Laderaumabdeckung
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Modellpflege
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sicht-Paket
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Check-Control-System
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Leseleuchten im Fond
- Scheibenwischer mit Regensensor

Sonderausstattung

- Assistenz-Paket Digital
- Frontscheibe heizbar (ThermaTec)
- USB-Schnittstelle hinten (2-fach)
- Technologie-Paket Park & Go 2 / Digital
- Rückfahrkamera (digital)
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Heckleuchten LED
- Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Lenkrad heizbar
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Winter-Paket
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Voll-LED (IntelliLux)
- Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Feststellbremse elektrisch
- Technology-Paket
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent inkl. autom. Einparken
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Abbiegelicht
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















0





OPEL
WOVBEGES6MG023390

CarOnSale


CarOnSale















0
km/h
10
40691 km



Dänemark
Irland
Belgien
Tschechien
Frankreich
Andorra
Vatikanstadt
Bulgarien
50





6 Servicebestätigung
Auto Center Lange



Servicebestätigung
Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren
Ja = wurde gewechselt oder erneuert.
Nein = kein Wechsel erforderlich
Hinweis
Vorgegebene Angaben dürfen nicht geändert werden.
Auto Center Lange








Hauptuntersuchung § 29 StVZO
(7) Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel
(8) Nächste HU
April 2027
Prüfplakette zugeteilt
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
es bestehen keine Bedenken gegen die Verkehrstüchtigkeit Ihres Fahrzeuges.
Die Plakette wurde zugeteilt:
Das Fahrzeug ist im April 2027 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen.
Bitte beachten Sie auch die Informationen auf der Rückseite.
Die Untersuchung beinhaltet die Überprüfung des Umweltverhaltens.
(9) Es betreute Sie Herr Jahrer
(TÜV SÜD Auto Service GmbH)
Messwerte:


28.09.2021 1644 AKS00131 9
M1 AB
NOVBE6ES6MG023390
OPEL
B-K
CA027DB12
RG1BAUKH3A5
ASTRA+
OPEL AUTOMOBILE
Fz.K.Pers.bef.b. 8 Spl
Schräghecklimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6 WLTP:AP;PI/CI M, M1 I
Benzin
0001 36AP 1199
1/2/8.2-940 B ANH BETR.KO 1:1450 BIS 85 STEIG *TECHN. ZUL.
GES.-MASSE D. ZUGKOMB. 3150 KG BIS 85 STEIG *TECHN. ZUL.
S.-MASSE D. ZUGKOMB. 3150 KG BIS 12% STEIG.*85 1:MAX S-EL.*M
H.ABK 17 EOTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 28.09.2021*




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)




- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)