CarOnSale

Mitsubishi Eclipse Cross Intro Edition Hybrid 4WD

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 55*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
01/2022	78.309km	98 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mitsubishi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Eclipse Cross Intro Edition Hybrid 4WD [DE - SUV2 2.4 MIVEC PHEV EU6d, Intro Edition, (Facelift) 2021 - 2022]	KATEGORIE Geländewagen
FIN JMBXDGL3WMZ007959	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 78.309km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 98 PS (72 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · HEV (Voll-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.360 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 73.089km	LETZTER SERVICE AM 01/2026	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2022	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 41g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 1.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	85 µm	Beifahrertür	80 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	85 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	85 µm	Seitenteil hinten rechts	85 µm
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	85 µm
Dach	75 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse rostig: vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte LED
- 6 Lautsprecher
- Ablagebox / Stauraum im Koffer-/Laderaum
- Akustischer Fußgängerschutz (Außensound)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachhimmel schwarz
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektromotor VA 60 kW / HA 70 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System: Fehlbeschleunigungsschutz UMS
- Fernentriegelung Tankklappe
- Gepäckraumbeleuchtung
- Getränkehalter vorn und hinten
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Hybrid 138 kW (Motor 2,4 Ltr. - 72 kW)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung
- Kopfstützen verstellbar
- Ladekabel (6 m) mit Schukostecker (10 A)
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Leseleuchte
- Luftdüsen im Fond
- Mittelkonsole mit Ablagefach
- Modellpflege
- Motor 2,4 Ltr. - 72 kW Hybrid
- Multifunktionsanzeige
- Original Fahrzeug Farbe: STERLING SILVER
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 2670 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schnellladevorrichtung
- Seitenschutzleisten schwarz
- Seitenschweller schwarz
- Sicherheitsgurte höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- SmartphoneLink Display Audio II (SDA II)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelarmlehne / Mittelkonsole
- Steckdose 12V-Anschluß im Fond
- Steckdose 230V im Kofferraum
- Stoßfänger teilweise Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türgriffe innen verchromt
- Unterfahrschutz (schwarz)
- Zeituhr (digital)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Dachreling schwarz
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Fensterheber elektr. vorn links mit Impulsgeber
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Regen-/Lichtsensor
- Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Wärmeschutzverglasung
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Mittelarmlehne vorn
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder / Mikrofaser
- Sitzheizung hinten
- Sitzheizung vorn
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Bluetooth-/Audio-Schnittstelle
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Head-up-Display
- InControl Remote Premium (Onlinedienste / Apps)
- Navigationssystem TomTom
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll)
- USB-/Audio-Schnittstelle
- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control / ACC)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Coming-Home-Lichtfunktion
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Einparkhilfe hinten
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts- und Traktionskontrolle (MASC + MATC)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem inkl. Fußgängererkennung und Notbremsassistent (FCM+)
- Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent

- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Kamerasystem 360 Grad
- Kopf-Airbag-System
- Schließ-/Startsystem Smart Key
- Start-Stop-Knopf
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Nebelscheinwerfer LED
- Getriebe Automatik stufenlos - CVT
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (TSR)
- Gurtstraffer vorn
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS)
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage (ASG)
- Bi-LED-Scheinwerfer
- Tagfahrlicht LED
- Servolenkung
- Fahrassistenz-System: Warnsystem Totwinkel (Blind Spot Warning, BSW)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Standheizung
- Wegfahrsperre
- Heckleuchten LED
- Antriebsart: Allradantrieb

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























MITSUBISHI MOTORS CORPORATION
2425 kg
3925 kg
1-1220 kg
2-1275 kg
PART NO. 7430A391

CarOnSale
















WARTUNGSNACHWEISE FÜR DAS FAHRZEUG


ECLIPSE CROSS PHEV
SMARTPHONE LINK DISPLAY AUDIO


EEC
Certificate
of
Conformity
MITSUBISHI
MOTORS









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Kratzer)




- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Lackschaden, Delle)



- Schweller links (Lackschaden, Delle)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)