vom 09.10.2026

Duplikat

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber

Besichtigung

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	12.01.2016	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	BMW	Typ / Verkaufsbez.	2 Coupe (F22)(2013->) / 2er - 225d M Sport
Aufbauart	Coupe	Türen	2
Sitzplätze	4	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBA2H11070V327694
HSN / TSN	0005 / CCY	DAT €uropa-Code®	011301571560002
DAT Marktindex	DE002 5531	Km-Stand abgelesen	193752
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	165	Hubraum (ccm)	1995
Schadstoffklasse:	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Heckantrieb
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	ALPINWEISS III / 300	Polster / Farbe	Alcantara / Anthrazit

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	225 / 40 R 18 92 Y	Continental / EcoContact 6 * FR	S /O	5 mm
	rechts	225 / 40 R 18 92 Y	Continental / EcoContact 6 * FR	S /O	5 mm
2	links	225 / 40 R 18 92 Y	Continental / EcoContact 6 * FR	S /O	4 mm
	rechts	225 / 40 R 18 92 Y	Continental / EcoContact 6 * FR	S /O	4 mm
	Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Duplikat

Serienausstattung

Serie: 3. Bremsleuchte, Ablage-Paket, Aerodynamik-Paket M-Technic, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Alpinweiß-Lackierung (Uni), Ambiente-Beleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Armauflage vorn, Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig), Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage) mit Chromblenden, Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz, Außenspiegel M Wagenfarbe, Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel heizbar, Außentemperaturanzeige, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Blinkleuchten LED, Bordcomputer, Bremsassistent, Check-Control-System, Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual), Dynamische Bremsleuchte, Dynamische Stabilitäts-Control (DSC), Dynamische Tractions Control (DTC), Einstiegsleisten mit Schriftzug M-Technic, Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten, Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter, Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle, Fußmatten Velours, Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion, Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen), Heckleuchten LED, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 2-türig, Kopf-Airbag-System hinten, Kopf-Airbag-System vorn, Kältemittel R 134 A, Lenkrad (Sport/Leder M-Technic) mit Multifunktion, Licht- und Regensensor, Licht-Paket, M Sport, Modellvariante CO2-Umfang (Code 1CB), Motor 2,0 Ltr. - 165 kW 16V Turbodiesel, Motor 2,0 Ltr. - 165 kW 16V Turbodiesel KAT (B47), Nebelscheinwerfer, Nichtraucher-Paket, Personalisierungssystem (Personal Profile), Reifendruck-Kontrollsystem, Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften), Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Schalt-/Wählhebelgriff Leder (Walknappa), Schaltpunktanzeige, Scheibenwaschdüsen heizbar, Seitenairbag vorn, Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices, Sitzbezug / Polsterung: Stoff Hexagon / Alcantara, Sitze vorn mechanisch verstellbar, Sport-Fahrwerk (M-Technic), Sportsitze vorn, Start-Stop-Knopf, Start/Stop-Anlage (Funktion), Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole und Koffer-/Laderaum (4-fach), Steuer-AV europäischer Markt (EU spezifisch), Tagfahrlicht LED, Warndreieck, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung getönt, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
11411	Chrome-Line Exterieur
15801	Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
18505	Bi-Xenon-Scheinwerfer
24050	DAB-Tuner (Radioempfang digital)
33901	Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
18610	Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
20800	Heckspoiler (M-Technic)
24607	HiFi-Lautsprechersystem
26339	Innenausstattung: Interieurleisten Alu schwarz hochglänzend mit Akzentleiste
25413	Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
28980	Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
34909	Kopfstützen hinten klappbar
33403	Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
69103	Lenkrad (Leder M-Technic)
69005	Lenkrad heizbar
50418	LM-Felgen vorn/hinten: 7,5x18 / 8x18 (Doppelspeiche 461 M)
4621	Navigations-Paket ConnectedDrive
25800	Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
69811	Servolenkung Servotronic
29500	Sitzheizung vorn
22101	Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital

Duplikat

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Anzeige Infotainment unterlaufen,
   instandsetzen (Bild 6)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Innenraum Verkleidungen, Polster; Kratzer,
Druckstellen
Typische Gebrauchsspuren, leichte Dellen und
Kratzer
Oberflächenkratzer rundum, polieren

Duplikat



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten

Duplikat




Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument

Duplikat




Bild 5 : Serviceanzeige



Bild 6 : Anzeige Infotainment unterlaufen