CarOnSale

Opel Vivaro Edition L

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2023	41.066km	144 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Vivaro Edition L [DE - Ka4 2.0 D EU6e, Edition L (L3), 2022 - 2024]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN VXEVFEHTMP7849540	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 41.066km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 144 PS (106 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.997 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 30.949km	LETZTER SERVICE AM 01/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2023	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 211g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	85 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	85 µm	Kotflügel vorne rechts	160 µm ⚠
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	85 µm	Seitenteil hinten rechts	170 µm ⚠
Motorhaube	45 µm ⚠	Heckklappe	95 µm
Dach	90 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Dach auf Grund der höhe des Fzg's nich vollständig prüfbar

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem BT (Bluetooth-/USB-Schnittstelle)
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Innenspiegel abblendbar
- Klimaanlage
- Leuchtweitenregelung
- Rußpartikelfilter
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Wegfahrsperre
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Original Fahrzeug Farbe: KAOLIN WEISS
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bodenbelag: Gepäck-/Laderaumboden (Gummi)
- Doppelsitzbank vorn mit Staufach
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Laderaumtrennwand geschlossen
- Motor 2,0 Ltr. - 106 kW Diesel
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Tagfahrlicht
- Airbag Beifahrerseite
- USB-Schnittstelle
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Karosserievariante: Fahrzeuglänge L3
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Radstand 3275 mm
- Schiebetür rechts
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Türgriffe außen schwarz
- 4 Lautsprecher
- Servolenkung

Sonderausstattung

- Erhöhte Nutzlast
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Nebelscheinwerfer
- Grip-Control
- Reserverad in Fahrbereifung
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























FM 1LIVE

AUTOMOBILES PEUGEOT
VXEVFEHTMP7849540



Standardsicht hinten >>


1LIVE
MENU
Suchen...

MENU
Suchen...


SRC
LIST


CONFIG

max.
130
km/h



Servicebestätigung
Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren
Ja = wurde gewechselt oder erneuert
Nein = kein Wechsel erforderlich
Hinweis
Vorgegebene Angaben dürfen nicht geändert werden.
Service: Zwischeninspektion
Hauptinspektion
Motoröl
Qualität: FPW
Viskosität: 5 W- 30
Frostschutzmittel, Kühlmittel °C
Ja Nein
Batterie (Funkfernbedienung)
Pollenfilter
Luftfiltereinsatz
Keilrippenriemen
Zahnriemen
Kraftstofffilter
Getriebeöl
Bremsflüssigkeit
Reifenreparatunset
Bremsbeläge vorn/hinten
Zündkerzen
Kühlmittel
Ionenfilterelement
Kühlmittel Brennstoffzelle
Autohaus Heimbach GmbH




(7) Ergebnis: Ohne Mängel
HU-Plakette: Zugeteilt
(8) Nächste Untersuchung spätestens bis: 10/2027
(9) Verantwortliche Person: Tim Quattelbaum (00285145)
TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH
(10) Sonstige Angaben:
Messwerte Betriebsbremse
Achse | Links | Rechts | Diff. (%) | Sum. (daN) | Vorgabe Bremskraft (daN) | Brems. Ant. | Entspr. Pedalkraft (N) | Achsanteil (%) | Vorgabe Achsenanteil (%)
1 | 585 | 546 | 6.7 | 1131 | 819 | 69 | 120 | 54.7500 | 50.0
2 | 352 | 366 | 3.9 | 718 | 245 | 33 | 88 | 45.2500 | 20.0
Messwerte Feststellbremse
Achse | Links | Rechts | Diff. (%) | Sum. (daN) | Blockiert
Prüfungsart Diesel mit OBD
OBD-Funktionsprüfung


10.10.2023 3003 BCD01056 1
N1 BB
VXEVFEHTMP7849540 1
OPEL
V
F
EHTM-B2K21E
VIVARO
PEUGEOT (F)
Fz.z.G0.bef. b. 3,5 t
Van
715/2007*2018/1832AR
EURO6;WLTP;AR;PI/CI;N1 III, NP
Diesel
0002 36AR 1997
TECHN. ZUL. GES-MASSE D. ZUGKOMBINATION 5.000 KG * MM ANK 1
T.EGTG*
2 1 105/3750 170
5309-5309 1920
1940-1948 1767-1998
203 3100 3100
1500 1800
1500 1800
81 2813 70
2500 M750
215/60 R17C 104H
215/60 R17C 104H
e2*2007/46*0533*24
26.04.2023 X GY137244

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Schweller rechts (Delle)



- Heckklappe (Riss/Bruch)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)