CarOnSale

Volkswagen up! Basis

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 64*** · Fahrzeug aufgenommen am 16.10.2026



01/2022	84.100km	LEISTUNG 65 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG up! Basis [DE - LimS5 1.0 EU6d, (Facelift 2) 2020 - 2023]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WVWZZZAAZND015160	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 84.100km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 65 PS (48 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 76.356km	LETZTER SERVICE AM 09/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 4	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2022	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 98g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Ungleichmäßig abgefahren	⚠ 4 mm Ungleichmäßig abgefahren
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	⚠ 5 mm Reifen porös

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	90 µm
Seitenteil hinten links	90 µm	Seitenteil hinten rechts	80 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	-
Dach	95 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Tiefenentladen“;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktivAirbag Lampe aktiv

ZUSATZINFORMATIONEN

unter bestimmten Bedingungen Fahrbar kurze Strecke, Unfallschaden Hinterachse. nicht straßentauglich. hintere Sicherheitsgurte wegen unfall eingeklemmt

Verschleißteile

Bremsanlage	● ABS leuchtet; Verschleißanzeige leuchtet;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem Composition Phone (Bluetooth, SD-Karten-Schnittstelle, AUX-IN)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Bremsassistent
- Chrom-Paket (1)
- Chromeinfassung Klimabedienung
- Dachhimmel Stoff, grau
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung
- Gepäckraumboden höhenverstellbar
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach mit Klappe
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekor Black Cube
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenspiegel abblendbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten
- Lautsprecher (2)
- Lenkrad (3 Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Mobile Online Dienste VW Connect
- Modellpflege (2)
- Motor 1,0 Ltr. - 48 kW
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Multifunktionsanzeige Plus
- Multimedia-Schnittstelle USB
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radvollabdeckungen / Radzierblenden
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Scheinwerfer Halogen H4
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Fusion
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Smartphone Halterung maps+more Dockingstation
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Stabilisator vorn
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger lackiert
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türgriffe innen verchromt
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Sitzheizung vorn
- Sonderlackierung Rot
- Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















CarOnSale







WVWZZZAAZND015160


CarOnSale


CarOnSale











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)




- Rad (Reifen porös)




- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle, Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle, Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle, Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle, Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle, Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle, Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle, Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle, Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle, Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle, Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)




- Türe hinten links (Delle, Lackschaden, Kratzer)




- Türe hinten links (Delle, Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Delle, Lackschaden, Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Delle, Lackschaden, Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Delle, Lackschaden, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Seitenteil hinten links (Spaltmaße ungenau, Lackschaden, Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Spaltmaße ungenau, Lackschaden, Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Spaltmaße ungenau, Lackschaden, Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Spaltmaße ungenau, Lackschaden, Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Spaltmaße ungenau, Lackschaden, Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Spaltmaße ungenau, Lackschaden, Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Spaltmaße ungenau, Lackschaden, Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Spaltmaße ungenau, Lackschaden, Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Spaltmaße ungenau, Lackschaden, Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Spaltmaße ungenau, Lackschaden, Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Delle, Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Delle, Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Delle, Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Delle, Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Delle, Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Delle, Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung, Verschleiß)




- Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung, Verschleiß)