CarOnSale

Citroen C3 Picasso Exclusive

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 40*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



01/2015	150.436km	LEISTUNG 120 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Citroen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C3 Picasso Exclusive [DE - Van5 1.6 VTi 120 EU5, Exclusive, (Facelift) 2012 - 2015]	KATEGORIE Van
FIN VF7SH5FS0FT542016	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 150.436km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 120 PS (88 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2015	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 149g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	⚠ 7 mm Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	90 µm	Beifahrertür	95 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	90 µm	Türe hinten rechts	270 µm ⚠
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	310 µm ⚠
Motorhaube	95 µm	Heckklappe	85 µm
Dach	85 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player inkl. MP3-Wiedergabefunktion
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- City-Paket
- Connecting-Box (Universal-Schnittstelle)
- Dachreling
- Drehzahlmesser
- Duftspender integriert
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik-Paket
- Lenksäule (Lenkrad) mech. höhen-/längsverstellbar
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege
- Motor 1,6 Ltr. - 88 kW 16V
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 (PSA = L6)
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten verchromt
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sicherheits-Paket
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Wegfahrsperre mit Transponder
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zierleiste Stoßfänger verchromt
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Einparkhilfe hinten
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektr. vorn links mit Impulsgeber
- Fensterheber elektr. vorn mit Impulsgeber
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Klimaautomatik, Fahrer-/Beifahrerseite getrennt regelbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lenkrad (Leder)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Kopf-Airbag-System
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Kinderspiegel (zusätzlicher Innenspiegel für den Fond)
- Original Fahrzeug Farbe: ROUGE RUBI

Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung
- Reise-Paket
- Reserverad als Notrad
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Sitzlehnen vorn klappbar
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos




















AUTOMOBILES CITROEN
VF7SH5FS0FT542016
1753 KG
2603 KG
1000 KG
900 KG
















29.01.15 3001 ANE000527
M1 HJ-AE
VF7SH5FEOFT542016 2
CITROEN
SH
5FS
0/0
C3 PICASSO
CITROEN (FR)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*195/2013J
EURO5 J1/C1 Nr.N1 1
Benzin
0001 3520 1598
Techn.zul.Ges-Masse d.Zugkombination:2603KG*
ROT 3/--
e2*2001/116*0371*24
17.06.14 EK060374


DEKRA
ZBI 1569



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)