CarOnSale

Skoda Superb Ambition

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 94*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2012	225.357km	140 PS	Diesel	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Superb Ambition [DE - Kb5 2.0 TDI DPF EU5, Ambition, 2010 - 2013]	KATEGORIE Kombi
FIN TMBJE73T5D9022419	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 225.357km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 195.462km	LETZTER SERVICE AM 08/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2012	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 143g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP

Sommerreifen

FELGE

Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 4 mm Kratzer	⚠ 4 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	270 µm ⚠
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Dieselpartikelfilter leuchtet;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Heckklappe öffnet nur mit dem Schlüssel;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablagefach für Regenschirm
- Anbauteile Chrom-Dekor (an Heckklappe, Kühlergrill und Seitenscheiben)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Einparkhilfe hinten
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mirage (Aluminium-Optik)
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Maxi-DOT Display
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Rußpartikelfilter
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Verglasung getönt
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen)
- Mittelarmlehne vorn
- Multifunktionsanzeige
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Servolenkung
- Tagfahrlicht
- Verzurrschienen im Laderaumboden (Aluminium)
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachreling
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI DPF
- Nebelscheinwerfer
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: BILA CANDY/CANDYWEISS

Sonderausstattung

- Abbiegelicht
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Laderaumboden variabel
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- Radioempfang digital (DAB)
- Wasserstandsanzeige SRA / SWA
- Lenkrad mit Multifunktion
- Audio-Navigationssystem Amundsen +
- Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Multimediabuchse (im Handschuhfach)
- Sitzheizung vorn
- Kurvenlicht
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Frontscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Sound-System mit 10 Lautsprecher
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















ŠKODA AUTO a.s.
e11*2001/116*0326
TMBJE73T5D9022419
2132 kg
3932 kg
1080 kg
1060 kg
1.
2.

CarOnSale

CarOnSale

PASSENGER AIR BAG
AUTO







RADIO
MEDIA
PHONE
Fahrweg kontrollieren



Extras
Karte
Starten



10:34







Service-Nachweis
KFZ-Technik Nord
Meisterbetrieb


Service-Nachweis






DEKRA



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)




- Rad (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)




- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Heckklappe (Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)